

# 싱가포르 근해 미해군 이지스 구축함 해상 충돌 사고 분석 결과



박태용\*\*  
\* 목포해양대학교

## Investigation Report into USS Aegis Destroyer Collision in Singapore Territorial Water

T. Y. Park\*\*  
\* Mokpo National Maritime University

핵심용어 : 미해군, 이지스 구축함, 해상충돌  
Key Words : US Navy, Aegis Destroyer, Collision

사고 개요		
함명(선명)	<b>John S McCain</b> 	<b>Alnic MC</b> 
톤수	8,300 DT	30,040 GT
함형(선종)	구축함	오일 탱커
사고일시	2017. 8. 21. 05:24	
사고해역	싱가포르 인근 해역 01°24.158'N 104°26.326'E 	



- | 사고 원인  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 싱가포르 인근 해역에서 John S McCain함이 Alnic MC호를 우현 추월 도중 급격한 좌현 변침으로 Alnic MC호의 선수와 John S McCain함의 좌현 함미 부분이 충돌</li> <li>■ John S McCain함 승조원의 항해장비 운용 능력 및 위기 대처 능력 부족</li> <li>■ John S McCain함 승조원의 교육훈련 부족</li> <li>■ 함장의 조함능력 부족 및 리더십 부재</li> <li>■ 과도한 임무 수행에 따른 함 승조원의 피로도 누적</li> </ul> |  |

\* First Author : sirpak75@mmu.ac.kr