










대한산업공학회/한국경영과학회 2000 춘
계 공동 학술대회 논문집. 2000년 4월 21-22
일. 경남대학교 Session OC8.2



대한산업공학회/한국경영과학회 2000 춘
계공동학술대회 논문집. 2000년 4월 21-22
일. 경남대학교 Session OC8.2



대한산업공학회/한국경영과학회 2000 춘
계 공동 학술대회 논문집, 2000년 4월 21-22
일, 경남대학교 Session OC8.2

Reliability Design

(4) 내장 부품의 환경시험

- 시험목적: LTCC-M에 내장된 저항과 커피시터가 시간이 지남에 따라 특성이 변화하지 않고 안정된 값을 갖는지 확인.
- 시험항목 및 시험조건
 - 고온시험: 125°C, 1000시간
 - 온습도시험: 85°C/85%, 1000시간
 - 온도사이클시험: -55°C~125°C, 1000サイ클
- 사료수: 각 시험에 5개씩
- 특성 측정: 초기 측정 후 중간측정 3회, 최종 측정 실시.
- 시험결과: 커피시터와 저항의 특성이 시간에 따라서 크게 변화(회색화) 하지 않고 안정됨.

Korea Testing Laboratory Reliability Assessment Team

Reliability Design

(5) 조립품의 환경시험

- LTCC-M과 그 위에 실장되는 부품을 조립하고 Audio IC와 Vertical IC에 패키징을 한 서로에 대하여 환경시험 실시.
- 시험목적: LTCC-M과 그 위에 실장되는 부품 및 패키지에 대한 조립 및 재조기기술을 평가.
- 시험조건: 내장부품의 시험조건과 동일
- 사료수: 각 시험에 4개씩.
- 특성측정: 초기 측정 후 중간측정 3회, 최종 측정 실시.
- 시험결과: 온도사이클시험에서 2회째 측정시간인 250사이클을 시험 후 4개 서로 모두 고장.

Korea Testing Laboratory Reliability Assessment Team

Reliability Design

(5) 조립품의 환경시험(-계속-)

- 고장분석

고장분석 결과 패키지와 와이어 사이의 유통참수가 차이로 인하여 와이어 넥(wire neck)에서 단선이 발생(아래 그림 참조).
- 조치 사항: 패키지 재료 바꿈

Korea Testing Laboratory Reliability Assessment Team

Reliability Design

(6) 신뢰도예측(상세 설계 후)

- 예측 방법: MIL-HDBK-217F(Part Stress Analysis)
- 예측 결과(품질수준을 상용수준으로 가정한 경우)

Korea Testing Laboratory Reliability Assessment Team

Reliability Design

(6) 신뢰도예측(-계속-)

- 예측 방법: MIL-HDBK-217F(Part Stress Analysis)
- 예측 결과(품질수준을 상용수준보다 한 수준 위로 가정한 경우)

Korea Testing Laboratory Reliability Assessment Team

Reliability Design

(7) 멀설개 및 열분석

- 멀알나는 부위의 열을 방산시키기 위한 방열판을 설계하여 부착한 후 Thermal Video System을 이용하여 방열판의 효과를 분석하였다.
- 방열판을 달기 전
- 방열판을 달기 후
- 방열판을 달 후 온도가 가장 높았던 Vertical IC 부근의 경우 약 68°C 정도 온도가 떨어짐.

Korea Testing Laboratory Reliability Assessment Team

대한산업공학회/한국경영과학회 2000 춘
계 공동 학술대회 논문집. 2000년 4월 21-22
일. 경남대학교 Session OC8.2

Reliability Design

(8) FMEA

- 설계 FMEA를 통하여 LTCC-M모듈의 구성부품들의 고장이 LTCC-M의 고장에 미치는 영향을 분석하고 주요 고장모드 표를 작성하였다.

부위	부품명	부품설명	고장 모드	영향
1	AV 모듈	AV 모듈	AV 모듈 고장	AV 모듈 고장으로 인해 시스템이 동작하지 않음
2	LTCC-M	LTCC-M	LTCC-M 고장	LTCC-M 고장으로 인해 시스템이 동작하지 않음
3	기타 부품	기타 부품	기타 부품 고장	기타 부품 고장으로 인해 시스템이 동작하지 않음

Korea Testing Laboratory Reliability Assessment Team

Reliability Design

(8) FMEA(-계속-)

- 공정 FMEA를 통하여 LTCC-M모듈의 각 생산공정에서의 결함들이 LTCC-M의 고장에 미치는 영향을 분석하여 중점 관리항목표를 작성하고 관리 시정조치를 제시하였다.

공정	결함	결함 원인	영향	관리 항목
1.1.1. AV 모듈 설계	설계 오류	설계 오류	설계 오류로 인해 시스템이 동작하지 않음	설계 오류 관리
1.1.2. AV 모듈 제작	제작 오류	제작 오류	제작 오류로 인해 시스템이 동작하지 않음	제작 오류 관리
1.1.3. LTCC-M 제작	제작 오류	제작 오류	제작 오류로 인해 시스템이 동작하지 않음	제작 오류 관리
1.1.4. LTCC-M 테스트	테스트 오류	테스트 오류	테스트 오류로 인해 시스템이 동작하지 않음	테스트 오류 관리

Korea Testing Laboratory Reliability Assessment Team

Reliability Design

(9) 실증시험

- 시험목적: AV 모듈이 목표 고장률을 만족함을 보증
- 시험설계
 - 시험조건: 125°C(정상 사용조건 48°C), 1008시간
 - 가속계수

$$af = \exp((0.65/8.617 \times 10^{-5})(1/(48+273) - 1/(125+273))) = 94$$
 - 시료수(신뢰수준 60%, 합격판정기준 0)

$$n \geq x^2(0.6, 2)/(2 \times 94 \times 139.4 \times 10^{-9} \times 9 \times 1008) = 69.37$$

Korea Testing Laboratory Reliability Assessment Team

Reliability Design

(10) 환경시험

- 시험항목 및 시험조건
 - 고온보존시험: 150°C, 1000시간
 - 단속동작시험: 125°C(ON 2분/OFF 2분), 1000시간
 - 고온고습바이어스시험: 85°C/85%, 1000시간
 - 불포화증기기압시험: 120°C/85%, 100시간
 - 온도싸이클시험: -40°C~150°C, 1000사이클
 - 낮은내열성시험: 260°C, 10초
 - 자연낙하시험: 높이 84cm
 - 진동시험: 10~50Hz, 1.6g, 1cycle: 1분, X, Y, Z축으로 각각 30cycle
- 시료수: 각 시험에 10개씩(LTPD 10%, 신뢰수준 60%)

Korea Testing Laboratory Reliability Assessment Team