

LHP 보상챔버내의 2차 웍에 관한 연구

성 병 호, 최 지 훈, 유 성 려, 김 철 주*

성균관대학교 대학원, *성균관대학교 기계공학부

A Study on the Secondary Wicks in the Compensation Chamber of a LHP

Byung-Ho Sung†, Jee-Hoon Choi, Seong-Ryul Ryu, Chul-Ju Kim*

Graduate School, Mechanical Engineering, Sungkyunkwan University, Suwon, Kyunggi-do 440-746, Korea

*School of Mechanical Engineering, Sungkyunkwan University, Suwon, Kyunggi-do 440-746, Korea

요 약

LHP(Loop Heat Pipe)는 O형으로 증발부와 응축부의 양 끝단이 각각 증기관로와 액체관로에 의해 연결된 환형 구조이다. 이러한 구조는 증기통로와 액체 통로를 서로 분리함으로써 I형구조에서 나타나는 Flooding, 비산(Entrainment) 등에 의한 열전달 한계 문제가 발생하지 않는다. 또한 액체 유동 저항을 저감할 수 있어서 장거리 열수송, 등에 유리하다. 그러나 증발부 웍 구조가 원형 판구조인 경우에는 가열 벽과 액체 챔버사이에 듀께 5mm 정도의 벽으로 분리되어 있어서 웍과 증발부 외벽을 통해 열이 액체 챔버내 액체층으로 유입양이 크다. 이 결과 증기 발생 온도를 증가시키거나 또는 응축부 과냉 한계에 의해 최대 열이송이 웍의 모세압 한계에 크게 못 미치는 문제가 발생할 수 있다. 또는 액체 챔버에 증기층을 생성하거나 또는 기존의 증기층이 과열 상태가 되어 팽창함으로써 액체 챔버의 건조에 이르며 이때 액관 노즐과 웍 사이에 액체 흐름이 단절되면 액체의 공급이 중단되어 웍 건조에 의한 작동 불능 상태에 도달하기도 한다. 특히 후자의 경우 열부하를 제거하고 히트파이프를 냉각하여 휴식 상태를 유지 하더라도 응축부의 액체를 증발부 상단 액체 챔버에 강제 공급할 수 있는 재가동 장치가 마련 되어있지 않는 경우에는 작동유체 재충전 작업을 포함한 보수를 위해 냉각 장치로부터 퇴출 시켜야 하는 중대한 문제가 발생한다.

이러한 문제를 경감하기 위하여 Maidanik⁽¹⁾ 등은 웍과 액관 노즐사이에 2차 웍을 설치함으로써 증발부 액체챔버 건조가 발생하더라도 2차 웍의 모세압범위에서 웍과 액관 사이 액체 유동을 지속할 수 있도록 하는 방법을 적용하고 있다.

이 연구에서는 원형 평판워과 액관 노즐 사이에 적용할 수 있도록 코일선과 스크린 매쉬 구조를 이용하는 두 가지 형태의 2차 웍을 고안하고 이것을 이용하여 액체 챔버의 건조를 가정한 모의 실험을 수행하여 2차워이 액체 챔버 건조 문제에 대한 해결 가능성을 파악하였다.

연구결과, 2차 웍이 액체 보상챔버에서 건조에 의한 액관 유동 파괴 문제를 최대 모세압 한계범위에서 해결할 수 있음을 실험적으로 확인하였으며 최대 모세압을 액관 온도에 대한 챔버 외벽의 허용 최소 온도 크기로 변환한 결과 이 허용 온도는 액체 온도가 증가 할수록 지수 함수적으로 감소하였다. 이러한 결과는 LHP 작동 온도가 증가 할수록 용기 외벽의 과열에 의한 웍 건조 한계가 더욱 심각하게 되는 것을 인식할 수 있었다.

참고문현

1. Maidanik Y. F., Vershinin S., Kholodov V. and Dolgirev J., Heat transfer apparatus, US Patent no 4515209, 1985