

# 湖南地方의貯水池의埋沒狀況과 貯水量에關한調査研究

Studies on the Sediment Deposit and Storage Capacity  
of the Honam Province

李昌九\*

## Summary

Fourteen reservoirs maintained by the local land improvement associations in the province of Chullabuk-Do and 20 reservoirs maintained by those in the province of Chullanam-Do, were surveyed in connection with a correction between storage capacity and sediment deposit. In addition to this survey, 3347 of small scale reservoirs, that lie scattered around in the above mentioned two provinces were investigated by using existing records pertaining to storage capacity in the office of City and Country, respectively.

According to this investigation, the following conclusions are derived.

1. A sediment deposition rate is high, being about  $10.63\text{m}^3/\text{ha}$  of drainage area, and resulting in the average decrease of storage capacity by 27.5%.

This high rate of deposition could be mainly attributed to the severe denudation of forests due to disorderly cuttings of trees. Especially, in small scale reservoirs, an original average design storage depth of 197mm in irrigation water depth is decreased to about 140mm.

2. An average unit storage depth of 325.6mm at the time of initial construction is decreased to 226mm at present.

This phenomena causes a greater shortage of irrigation water, since it was assumed that original storage quantity itself was already in short.

3. Generally speaking, seepage rates through dam, abutment, intake pipe, etc, are high due to insufficient maintenance and management of reservoir.

4. It is recommended that sediment deposit should be dredged, when a reservoir is dry in drought.

5. Farmers usually waste excessive irrigation water.

6. Water saving methods should be practiced by applying only necessary water for growing stage of rice plant,

7. In areas where water deficiency for irrigation is severe, a soil moisture content should be kept at about 70% by applying water once in several days.

8. Tube wells should be provided so as to exploit ground water and subsurface current below stream bed as much as possible.

9. If an intake weir was constructed, a water collection well should be built for use in drought.

10. Water conservation should be forced by convegting devastated forests contained in the drainage area of reservoir to protected forests so as to take priority of reforestation, gully control, the prohibition of disorderly cutting of trees, etc.

11. Collective rice nurseries should be adopted, and it should be recommended that irrigation water for rice nurseries supplied by farmer themselves.

12. Sediment deposit in reservoir should be thoroughly dredged so as to secure a original design storage capacity.

13. The structure of overflow weir should be automatic so as to freely control flood level and not to increase dam height.

\* 技術士(農業部門)

## 一. 序 論

물은 모든 生物에 있어서 없어서는 아니되는 가장 重要한 自然資源中의 하나이다. 물은 우리의 家庭用水를 비롯하여 우리가 生活하는 大部分의 食糧과 人間福祉生活에 必要로 하는 모든 材料를 生產하는데 있어서 莫大한 量의 물을 必要로 하는 것이며 1人當의 年 使用量은 그 11미의 文明의 尺度를 計測하는 重要資料中의 하나로 되어 있는 것이다. 特히 우리나라라는 米穀을 主食으로 하고 있으므로 農業生產과 물과는 不可分의 關係가 있으며 水稻作에 있어서는 물이 豐足하지 않고는 豊期刻度 米穀增產은 期待할 수 없을 뿐 아니라 單位面積當의 生產量이 增大하지 않는限 農家所得增大는 바랄 수 없는 것이다. 그런데 우리는 古今을 通하여 年間 數百億トン에 達하는 물을 아무 觀念도 없이 그대로 헛되게 바다로 흘러내려가게 하고 있는 實情이다.

이 물을 價值있게 使用하지 못하고 헛되며 浪費한다는 것은 다시 말해서 그만큼 價值있는 우리의 人間生活을 爭取하지 못하고 있다는 것을 意味하게 되는 것이다. 우리나라의 降雨狀態는 撓遇에 따라서는 여름철에 흔히 일어날 수 있는 異常氣象의 變化로 因하여 灌溉期中에 若干의 가뭄이 繼續되면 山林의 荒廢로 말미아마 水源涵養의 機能이 喪失되어서 平常時에는 溪流 河川의 流量이 年中 平準化되지 못하기 때문에 우리나라 河川의一般的인 涕水發生期인 6月부터 降雨時期까지는 河川의 涕水로 因하여 灌溉用水의 不足을 가져와서 旱魃에 依한被害를 免치 못하게 하는 實情이다. 여기서 山林荒廢의 原因은 自然의 인 것보다 人爲의인 것이 더 크다고 볼 수 있다. 다음은 全天候 農土의 造成이 未備되어 있다는 點을 들 수 있다. 우리나라는 農業國임에도 不拘하고(農業人口의 比率 53.7% : 1967年 農業年鑑) 國內의 食糧의 自給自足을 이루지 못하고 每年 300萬石~1,500萬石의 外穀을 導入하여 國內의 不足食糧을 充足시키고 있다는 것은勿論 여러 가지 特別한 理由도 있겠으나 根本的인 原因으로서는 天惠의 水資源을 人爲의인 方法과 手段에 依하여 農業用水로서 이를 効果的으로 利用하지 못하고 다만 雨順風調라는 自然의인 氣象

條件에만 依存하고 있기 때문에 恒常不安한 環境속에서 原始의 農耕方法으로 부터 脫皮하지 못하는 것이며 所謂 水利不安全畠, 天水畠에 屬하는 面積이相當한 比率(41.2% : 1968年 土地改良事業 統計年報)을 차지하고 있기 때문이라 하겠다. 우리나라의 年平均 降雨量은 約 1,200 mm에 達하고 있으므로 國土全域에 내리는 雨水의 總量은 約 千百億ton으로 推算되어 이中에서 約 7百億ton은 河川으로 흘리가지 農業用水로 64億ton, 工業用水로 3.6億ton, 上水道用水로 2.1億ton, 合計 69.7億ton만이 利用되고(利用率 9.9%) 나머지는 바다로 흘러가기 때문에 洪水가 나고 또 反對로 平時에는 河川流量不足으로 不遇 미칠의 가뭄에도 물소동이 繼續되는 것이다. 이降雨量은 世界 다른나라에 比하여 決코 적은 真

〈表 1〉 世界各國의 年平均 降雨量과 人口

國 名	年平均降雨量 (mm)	人口 1人當水量 (m <sup>3</sup> )
韓 國	1,200	3,700
日 本	1,620	6,600
美 國	750	40,800
부 라 질	1,590	220,000
英 國	1,170	5,500
諾 威	900	83,800
瑞 典	630	3,560
獨 逸	600	3,560
佛 國	770	9,600
瑞 南	1,200	9,600
西 班 牙	550	9,400
伊 太 利	500	3,100
印 度	920	7,700

〈表 2〉 年度別 旱害一覽表

年 度	被害面積(ha)	被 害 額 (單位 1,000원)
1955	227,988	4,056,600
1956	155,230	3,055,000
1957	—	—
1958	—	—
1959	178,011	2,973,000
1960	369,476	12,842,000
1961	—	—
1962	496,792	15,480,000
1963	278,000	14,000
1964	104,801	2,708,000
平 均	153,258	4,113,000

(水資源 綜合開發 10個年計劃 : 1966. 建設部)

은 아닌 것이다.

우리나라의 總畝面積은 1,296,914ha中에서 水利施設이 完備되어 있다는 水利安全畝이 754,652.2ha(57.4%)이고 나머지 542,261ha은 水利不安全畝乃至는 天水畝으로서 이 面積에 該當되는 畡은 每 4~5年을 週期로 來襲하는 가뭄에는 酷甚한 旱害를 當해야 하는 營農에 不利한 環境속에서 허덕이고 있는 實情이다. 더우기 1967년과 1968년의 두 해에는 濱湖南地方에 尤甚한 旱魃이 있어서 40~47萬ton의 收穫減少를 보게 되었던 것이다. 現在 우리나라 全國의 土地改良組合이 管轄하는 水利施設物로서 貯水池가 1353個所로 蒙利面積이 248,656ha, 揚水機에 依한 것이 72,824.7ha, 洪에 依한 것이 24,378.9ha, 計 345,859.6ha이며 地下水開發이 2,272.6ha, 土地改良組合所管外의 小溜池가 13,635個所로서 그 蒙利面積이 176,597ha, 其他가 229,923ha로 되어 있으나 土地改良組合의 貯水池中에서도 單位 貯水量이 400mm未滿이 28,714.5ha, 300mm未滿이 14,988.6ha, 250mm未滿이 3,396.7ha이며 小

溜池는 大部分이 200mm内外이다. 300mm未滿의 土地改良組合貯水池는 全北이 9個所로서 그 面積이 5,390.4ha, 全南이 31個所로서 5,944.0ha이며 小溜池는 全北이 1,583個所, 全南이 1,764個所 그 蒙利面積은 各各 23,582ha, 38,791ha로서 全國에서 가장 많은 數를 차지하고 있는 現況이다. 本調查研究의 目的是 于先 貯水池의 內容積이 적은 것이 많고 또한 1967年(40年來의 旱魃)과 1968年(60年來의 旱魃)에 酷甚한 旱害를 입은 湖南地方을 對象으로 하여 現存貯水池中에서 34個의 貯水池의 內容積을 實測調査하여 土砂堆積量과 現貯水量을 推算하여 用水不足을 補完하는 方案을 摸索하자는 것이다.

## 二. 調査內容 및 方法

### 1. 氣象調查

이 地方의 旱害의 原因을 究明할 수 있는 資料를 얻기 為하여 이 地方所在의 測候所에서 氣象調查를 한바 다음과 같다.

〈表 3〉

月 平 均 氣 溫(°C)

測候所名	月別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	平均
全 州	平均氣溫	-2.2	0.3	5.6	12.6	18.5	22.6	26.3	27.3	22.0	15.4	7.9	1.3	13.1
	最高氣溫	2.6	5.3	10.8	17.6	23.2	26.0	29.8	30.9	26.4	20.9	13.7	6.3	17.8
	最低氣溫	-0.6	-4.2	-0.2	5.1	10.9	16.4	21.9	22.2	15.7	7.7	2.5	-3.1	7.3
光 州	平均氣溫	-0.8	1.1	5.7	11.4	16.8	23.4	25.6	26.1	20.9	14.0	8.2	2.4	12.8
	最高氣溫	4.0	6.2	11.7	18.3	23.6	27.1	29.9	31.1	26.4	21.0	15.4	7.2	18.4
	最低氣溫	-4.8	-3.3	0.4	5.4	11.4	17.1	22.6	22.6	16.7	8.4	2.9	-1.6	8.9

(過去 30年間平均)

〈表 4〉

月 別 降 水 量

測候所名	月別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	計
全 州		33.5	36.0	65.6	101.5	85.6	142.9	327.5	177.1	93.8	48.6	65.2	20.0	1,208.0
光 州		31.2	35.9	66.3	87.8	93.5	163.1	213.1	200.0	175.1	55.6	45.9	34.3	1,201.0

(過去 30年間平均)

〈表 5〉

連 繼 旱 天 日 數

測 候 所	年 間 發 生 期 間	日 數	灌 溉 期 中 發 生 期 間	日 數	
全 州	1 位	66. 1. 11~2. 29	40	57. 8. 31~9. 20	21
	2 位	59. 9. 28~10. 31	32	57. 7. 25~8. 9	16
	3 位	57. 6. 31~9. 29	30	52. 7. 31~8. 14	15
光 州	1 位	51. 11. 15~12. 29	45	42. 7. 8~7. 29	22
	2 位	57. 8. 31~10. 5	36	57. 8. 31~9. 20	21
	3 位	59. 9. 26~10. 31	34	59. 7. 25~8. 10	17

〈表 6〉

月別流出量

月別 項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	流出率	總流出量	附記	
東津江	流出量	19	20	40	91	88	120	250	129	51	32	34	18	60.2	780	1963~1967
	比率	2.2	2.3	4.6	10.6	6.7	13.9	29	15	5.9	3.7	3.9	2.2			
韓津江	流出量	68	86	180	277	220	434	920	708	583	137	99	76	60.0	3,788	1942~1966
	比率	1.8	2.2	4.0	7.3	5.0	11.5	24.3	18.7	16.4	3.6	2.6	20.0			

## 2. 水源과 土地利用狀況

況을 把握하기 為하여 行政區域別로 다음과 같

이 地方의 既存水利施設에 依한 土地利用狀

이 調査하였다.

〈表 7〉

水 源 實 態

가. 全羅北道

區分 市郡名	耕 地(ha)			水利安全畠(ha)			水利不安全畠(ha)		
	畠	田	計	土組畠	土組外畠	計	水利不安全畠	天水畠	計
鎮安	6,568	4,887	11,455	834	1,409	2,243	3,518	808	4,326
長水	5,280	3,467	8,767	764	1,306	1,800	2,136	1,344	3,480
任實	7,394	4,432	11,826	642	1,519	2,166	3,157	2,076	5,233
南原	10,585	3,508	13,793	791	1,824	2,615	5,220	2,750	7,970
淳昌	7,508	4,916	12,424	1,708	388	2,596	3,000	1,912	4,912
井邑	22,848	6,685	29,535	9,359	1,335	10,695	1,405	10,752	12,160
群山	497	417	914	299	7	306	3	188	191
完州	14,197	5,612	19,809	5,015	1,179	6,194	3,475	4,528	8,003
茂朱	3,902	4,521	8,423	176	1,090	1,266	1,477	1,190	2,637
沃溝	15,061	2,307	17,368	12,032	565	12,579	849	1,619	2,463
益山	21,078	7,419	28,497	11,160	1,048	12,198	1,365	7,245	8,880
全州	3,556	1,547	5,103	1,774	208	1,982	429	1,145	1,574
高敞	15,152	9,690	24,942	3,935	4,981	8,916	3,121	4,215	7,336
扶安	12,466	65,981	9,064	5,107	1,316	6,423	1,956	4,088	6,043
金堤	25,823	6,234	37,057	16,555	1,213	17,768	1,416	6,641	8,055
裡里	953	244	1,197	760	19	779	37	137	172
計	172,950	73,184	246,134	70,911	19,136	90,048	32,564	50,638	83,204

나. 全羅南道

區分 市郡名	耕 地(ha)			水利安全畠(ha)			水利不安全畠(ha)		
	畠	田	計	土組畠	土組外畠	計	水利不安全畠	天水畠	計
潭陽	8,856	4,087	19,540	1,574	2,902	4,470	3,243	1,137	4,380
谷城	6,792	4,013	10,805	2,345	760	3,105	2,224	1,463	3,687
光陽	6,264	2,527	8,773	1,230	1,691	2,930	1,213	2,104	3,317
求禮	4,382	2,208	6,590	1,217	441	1,658	1,528	1,195	2,724
昇州	10,768	4,887	15,655	1,320	2,329	3,648	2,688	4,431	7,119
和順	8,934	5,708	14,643	1,221	1,474	2,795	2,656	2,583	6,239
長興	10,861	4,995	15,846	1,568	4,129	5,697	2,119	3,035	5,154
光州	6,753	4,371	2,382	981	1,166	2,147	1,444	780	2,224
光山	8,635	4,697	13,332	3,631	2,419	6,050	1,695	890	2,585
靈岩	12,318	6,265	19,574	2,216	2,194	4,410	6,773	6,235	7,968
羅州	15,820	8,947	24,767	4,492	3,009	7,501	3,953	4,466	8,319
務安	8,460	9,426	15,886	1,883	2,049	3,932	1,829	2,699	4,528

咸平	9,434	7,356	16,790	3,140	2,541	5,681	2,450	1,304	3,754
靈光	11,321	7,301	18,622	4,419	3,087	7,506	2,172	1,642	2,814
長城	8,938	4,932	13,870	1,932	2,570	4,502	3,149	1,287	4,436
木浦	127	524	651	—	48	48	48	32	80
麗水	475	720	1,195	—	208	208	167	100	267
順天	2,173	794	2,967	343	954	1,297	461	415	876
麗川	4,254	4,100	8,355	103	1,078	2,108	1,385	761	2,146
高興	10,350	8,195	18,545	2,109	2,463	4,572	2,659	3,119	5,778
寶城	7,299	2,469	9,668	1,503	1,425	2,928	1,221	3,050	4,271
康津	10,767	4,880	15,647	2,052	3,067	5,119	3,480	2,168	5,648
海南	18,597	13,765	32,362	4,304	6,771	11,075	4,579	2,943	7,522
計	212,560	87,850	300,410	44,510	48,775	93,285	48,037	47,839	95,876

(島嶼群은除外)

表 8

小溜池實態

가. 全羅北道

調査項目 市郡別	總數	流域面積(ha)	蒙利面積(ha)	總貯水量(m³)	單位貯水量(ham)	流域面積對灌溉面積
金堤	157	8,510.2	2,411.18	441.38	0.183	3.5
完州	235	14,010.04	3,125.60	601.45	0.192	4.3
全州	48	1,580.0	607.1	102.3	0.169	2.5
益山	162	5,847.0	1,975.5	291.63	0.148	2.9
裡里	3	136.0	55.8	9.7	0.174	2.4
沃溝	35	1,058.0	439.9	55.34	0.126	2.4
群山	1	26.0	10.0	2.2	0.220	2.6
長水	17	738.0	233.4	52.49	0.225	3.1
扶安	106	5,229.5	1,913.4	374.48	0.196	2.7
井邑	174	6,546.8	2,610.9	434.55	0.166	2.5
高敞	293	11,257.0	3,848.0	861.55	0.224	2.9
茂朱	52	1,374.2	431.3	93.4	0.217	2.9
鎮安	31	818.5	242.4	57.20	0.236	3.3
南原	57	1,687.0	445.5	39.5	0.089	3.8
任實	118	6,189.2	1,671.6	400.41	0.234	3.6
淳昌	94	4,323.1	1,690.1	297.78	0.176	2.6
計	1,583	57,330.53	20,489.88	4,115.36	0.197	2.7

나. 全羅南道

調査項目 市郡別	總數	流域面積(ha)	蒙利面積(ha)	總貯水量(m³)	單位貯水量(ham)	流域面積比率
潭陽	68	3,166.0	2,678.0	800.2	0.298	1.2
長城	51	2,980.0	2,319.0	768.51	0.351	1.2
光山	84	4,692.0	2,496.4	629.0	0.252	1.8
光州	21	1,263.0	923.0	284.9	0.309	1.3
和順	78	6,647.0	1,625.5	512.75	0.315	1.1
界川	51	4,048.0	999.4	157.16	0.157	4.0
尚州	199	7,983.0	2,424.0	111.71	0.341	3.0
長興	93	7,600.0	2,267.3	794.31	0.359	3.3
寶城	129	7,188.0	2,213.2	268.82	0.121	3.2
康津	75	2,845.0	1,719.0	198.57	0.116	1.6
海南	236	12,207.0	3,280.6	905.82	0.276	3.7
羅州	122	6,950.0	3,752.5	1,053.2	0.218	1.8

務	安	94	4,349.0	1,681.9	287.74	0.170	2.6
木	浦	4	117.0	45.0	8.8	0.196	2.6
靈	昌	92	2,854.0	2,016.0	437.63	0.210	1.4
盤	平	90	4,692.0	2,634.6	867.8	0.330	1.8
光	光	111	5,267.0	1,637.7	338.86	0.207	1.6
求	禮	14	1,202.0	237.0	79.4	0.331	6.0
麗	川	21	2,147.0	397.0	165.01	0.252	5.3
麗	水	5	227.0	72.0	13.1	0.182	3.0
順	川	2	151.5	50.4	13.0	0.258	3.0
均	島	52	2,899.0	1,703.6	320.76	0.193	1.7
光	陽	23	1,540.0	325.0	70.7	0.217	4.2
谷	城	39	2,392.6	581.0	138.62	0.285	4.1
	計	1,764	96,072.6	38,078.1	10,017.47	0.263	2.5

### 3. 土砂埋没量 및 貯水量調査

이 調査對象은 全北管內의 土地改良組合貯水池 14個所와 全南管內의 土地改良組合貯水池 20個所로서 水深測量을 하여 土砂埋沒量과 貯水量을 推算하였다. 水深測量는 簡易보오트를 만들어서 使用하였으며 測定方法은 貯水池의 規模水深變化等에 따라 20~40m方眼으로 各點의 水深을 測定하여 等深線을 넣어시 內容積을 推算하였다.

### 三. 結果 및 考察

이 調査研究에서 貯水池別 土砂埋沒量 및 貯水量推算等 性能調查結果는 表9와 같고 各貯水池의 流域 및 環境에 對한 考察과 今後對策은 다음과 같이 要約할 수 있다.

#### 1. 金馬池

流域의 林相은 疎生 雜木林地로서 良好한 便이며 每年 散發의砂防事業 및 造林事業은 實施하였다하나 눈에 띠일만한 成果는 보이지 않았다. 本調査前에 浚渫이나 壕쌓기(嵩上)를 한 實績은 없다. 漏水狀況은 全然 發見되지 않았으며 立地條件으로 보아 앞으로 浚渫可能性은 充分하다. 그러나 現在로서는 浚渫船을 投入함은 財政的見地에서 經濟的이 아니므로 于先 물넓이의 標高를 높여서 貯水量을 늘리는 方法이 좋을 것이며 地區內에 簡單한 管井으로 補給水를 策定하는것이 좋을 것으로 본다.

#### 2. 王宮池

流域의 林相은 設置當時에는 울창하였던 것이解放後의 無理한 伐木으로 因하여 林相이 不良

하게 되었으며 土砂流入이甚한 便이다. 每年 造林事業은 實施한다고는 하나 큰 效果는 없는것 같다.

本貯水池를 築造한 後 上流에 3個의 小溜池가 築造되어 約 60餘ha를 灌溉하고 있으나 本王宮池의 受水에는 特別한 影響은 없는 것으로 본다. 本貯水池는 堆積土砂를 浚渫하고 물넓이에는 빈 지들을 設置하면 堤塘을 建設하지 않고도 貯水量을 增大할 수 있다. 區域內에 淚가 設置되어 있는데 이 淚에는 集水井을 併設하여 旱魃時의 補助水源으로 利用하면 더욱 좋을 것이다.

#### 3. 彌勒池

本貯水池의 流域인 彌勒山은 設置當時에는 森林이 蔽蓋하였던 것을 8.15光復과 6.25動亂以後一部 没知覺한 住民들의 盜伐과 濫伐로 因하여 거의 穗으로 된 實情이며 流域內의 土砂는 極度로 浸蝕 流下되어 洪水가 나고 平時에는 潟水量이 아주 적게된 것이다. 特히 軍隊의 射擊場이 있어서 邪皮採掘로 因한 土砂堆積도 큰 것이다. 1962年以後 約 100ha에 對하여 造林 및 砂防事業을 實施하여 若干의 效果를 보고있다. 貯水池의 漏水狀況은 없고 물넓이에다가 自動式 사이폰을 설치하고 地區內에 있는 淚에는 集水井을 併設하여 旱魃時의 補充水를 確保하면 좋을 것이다.

#### 4. 周橋池

本貯水池는 湖南野山 開發計劃에 따라 開發코져 流域內一帶의 蔽蓋하였던 林木을 伐採하여 現在에는 거의 無立木狀態이며 곳곳에 開墾이 實施되어 있으며 開發事業은 中斷된채 林相이 아



## 9. 幸 基 池

流域內의 溪谷 및 山地의 傾斜가 急하며 土質은 浸蝕性이 強하므로 雨沙汰 및 洪水時에 山沙汰의 常習地로서 土砂의 表面浸蝕이 多은 流域이다. 流域의 林相은 設置當時에는 良好하였으나 1963年度에 伐採許可를 하여 黃은山으로 되고 말았다. 砂防 및 造林事業을 實施하고 있으나 아직은 復舊되지 못하고 있다. 今後 渡渫作業을 해야 하며 地區內에는 管井을 파면 若干의 補給水가 얻어질 것이다.

## 10. 仁 溪 池

流域의 林相은 設置當時부터 善便이 못되어 黃은山으로 되어가고 있는 山地는 疏生雜木林地로서 雜木林地에 每年 散發的으로 砂防 및 造林事業을 實施하였으나 앞으로 特別한 計劃은 없는 것 같다. 流域內의 土質이 浸蝕性이기 때문에 自然的으로 浸蝕이 累積되고 있다. 渡渫과 垂澗기도 可能하며 물념이를 自動式으로 높이는 것도 可能하다.

## 11. 錦 德 池

策造當時의 流域林相은 良好하였으나 6.25와 5.16로 말미아마 山林은 黃은 山으로 되어 沙汰表面浸蝕이 莫大하게 되었다. 5.16後 部分의 으로 砂防과 造林事業을 實行하여 年次의 으로 좋은 效果를 보이고 있다. 土砂流入으로 因하여 貯水池의 內容積이 激減되었으나 渡渫實績은 없고 漏水狀況도 없다. 本 貯水池는 周圍環境으로 보아 渡渫이 可能하며 물념이도 自動式으로 올릴 수 있고 地區內의 淀에는 集水井을 併設하면 旱魃時의 補充水를 얻을 수 있다.

## 12. 芝 仙 池

流域의 林相은 過去에 樹木이 鬱蒼하였다하나 8.15와 6.25 以後 盜伐 및 採芝等으로 因하여 荒廢一路에 있으며 土砂의 表面浸蝕이 莫大하게 되었다. 1960年 以後 造林 및 砂防事業을 實施한 바 있어서 土砂流入은 顯著히 減少되었다. 平時에는 漏水量이 激減되기 때문에 貯水池의 受水量은 減少되어 用水가 不足하다. 本 貯水池는 周圍環境으로 보아 堤塘을 높이거나 물념이標高를 높이는 것이 가장 容易한 方法이며 地區內에 管掘鑿과 淀에다 集水井을 併設하여 가물때 伏流水를 揚水 給水함이 좋을 것이다.

## 13. 山 亭 池

策造當時에는 流域의 林相이 좋았으나 鄰近住民들의 盜伐 및 濫伐로 因하여 荒廢되었고 一部無計劃的인 亂墾에 依하여 山地의 表面浸蝕과 도량浸蝕을 가져오게 되어서 洪水時에는 土砂流出이甚하여 貯水池가 漸次 埋沒되어가고 있다. 5.16後 砂防事業 및 造林事業의 實行으로 減少 土砂流入은 짓이지고는 있으나 貯水量不足은 免치 못하므로 貯水池의 渡渫이나 堤塘덧 쌓기를 하여 貯水量確保에 좋을 것이며 물념이의 自動式 운림도 有望하다.

## 14. 錦 德 池

設置當時에는 全流域의 80% 内外가 울창한 川林이어서 水源의 餘裕가 充分하였다 것을 8.15 및 6.25 以後 住民들의 盜伐과 濫伐로 因하여 流域內의 林地는 黃은山으로 變하고 甚之於는 草木을 뿐만 아니라 砂防事業과 造林事業을 實行하여 年次의 으로 좋은 效果를 보고 있다. 그러나 埋沒土砂의 渡渫이나 堤塘덧 쌓기를 하거나 地區內에 管井을 挖鑿하여 補給用水를 確保해야 할 것이다.

## 15. 雲 岩 池

本 貯水池의 流域은 60% 程度의 林木과 岩石이 露出되어 있으며 林木의 大部分은 이전나무이고 數年前에 砂防工事を 實施하여 比較的 林相이 良好하여지고 있다. 그러나 貯水池안에는 많은 양의 土砂가 埋沒되었고 또한 물념이의 老朽로 因하여 많은 양의 물이 새 나가므로 貯水量이 不足하다. 貯水池의 바닥을 1.6m 程度 渡渫하고 물념이를 完全히 補修하면 160.0ha의 農地를 僅僅 灌溉할 수 있을 것이다.

## 16. 大 雅 池

流域內의 林木은 數年前에 伐採許可로 因하여 없어졌고 어린나무만이 남아있으나 그것이 漸次 울창하게 되어가고 있어서 土砂流出은 比較的 적은 便이다. 堤防東側에서 漏水되는곳이 있어서 貯水量不足이 되고 또한 地區內의 土質은 모래자갈이 많아서 用水의 浪費가 많다. 現在의 물념이를 50cm程度 自動式으로 높이고 堤防漏水를 完全히 防止하고 地區內에는 管井을 파면 用水

不足은 輕減될 것이다.

### 17. 德村池

流域의 林相은 매우 不良하며 流入水源이 全然없는 小溜池이다. 土砂의 流入이 甚하며 1968年의 旱魃時에 貯水池 바닥을 판 痕跡이 있으나 外部로 運搬하지 않았기 때문에 貯水池內容積에는 아무런 變動이 없다. 地區內에 管井掘鑿도 거의 可靠性이 없다.

### 18. 栢洞池

本 貯水池는 約 300餘年前에 築造되었다는 것인데 流域은 比較的 傾斜度가 느린 丘陵地로서 樹木林이 30%, 耕地가 35%, 草生地其他가 35%인 砂質土이다. 洪水時に 土砂流入으로 因하여 貯水量이 減少되었으며 1963年에 人力으로 浚渫하여 貯水池안에 동산을 만든 일이 있으나 別로 效果는 없다. 물넓이幅이 좁아서 洪水時には 危險性이 있고 檻管部分에서는 漏水가 甚하므로 이의 補修가 時急하다. 이 貯水池는 全面의 補修가 要請되고 있으며 地區內에 있는 淀에는 集水井을 併設하여 伏流水를 揚水, 給水하면 用水源補完이 될 수 있다.

### 19. 凤洞池

本 貯水池는 日政末年에 所謂 緊急產米增殖計劃事業으로 築造된 것이며 流域內에는 樹木이 많고 기울기가 느린 林相이 比較的 良好한 地形이다. 土砂의 埋沒과 아울러 檻管과 堤塘의 漏水가 있어서 貯水量不足이 甚하다. 堤塘과 山地를 임부에서 約  $0.006m^3/sec$ 의 漏水가 있으므로, 그라우팅이 必要하며 檻管의 底樁中央部基礎에 구멍이 뚫렸으므로 이의 修理도 要請된다. 浚渫工事도 可能하며 地區內에 管井掘鑿도 有効할 것이다.

### 20. 都廳池

元來는 鹽田이었던 干澇地를 農耕地로 變換하여 灌溉코자 築造한 貯水池로서 揚水場工事로써 水源補充을 한 것이다. 地區內의 淀池川에는 淀가 設置되어 混合灌溉를 하고 있으며 本 貯水池는 貯水量이 當初에는 6.25ha로서 25ha을 灌溉하든것이 現在는 13ha程度밖에 灌溉하지 못하고 있으며 淀로부터의 導水路는 河川浸蝕으로 因하여 切斷되어 通水不能狀態이고 堤塘中央部는 若干漏水되고 물넓이는 河川浸蝕으로 危險狀態에

있다. 流域은 林相이 不良하며 60%가 耕地(主로 밭), 40%가 草生地이며 도량과 골짜기가 많아서 浸蝕이 甚하다. 堆積土砂를 浚渫하여 干拓地에 客土하면 좋을 것이다.

### 21. 池亭池

流域의 林相은 過去부터 좋은 便이 아니었고 主로 野山地帶로서 開墾한 곳이 많으며 軍砲擊場이 있어서 完全히 荒廢되었기 때문에 表面浸蝕이 激甚하다. 部落周邊에는 造林이 되었으나 其他地域은 砲彈이 떨어지는 關係로 造林事業을 할 수 없는 實情이다. 土砂는 極度로 浸蝕되어서 流下하는 溪谷은 그 土砂로써 充滿되어 있다. 1941年에 물넓이를 20cm올렸고 貯水池上流의 一部를 人力으로 浚渫한바 있었다. 1958年에는 檻管으로부터 50m附近에 그라우팅을 하였으나 30m地點에서부터 100m區間에若干의 漏水가 있으나 貯水量에는 큰 支障이 없다. 물넓이를 自動式으로 올리는 同時に 浚渫함이 必要하다. 地區內의 淀에는 集水井을 併設하여 河川伏浸水를 揚水利用하는 것도 좋을 것이다.

### 22. 雲泉池

流域의 林相은 좋은 便이 아니며 軍의 教育場으로 使用되고 있어서 表面浸蝕이 激增되고 있으며 外人住宅地는 造林이 잘 되고 있으나 其他地域은 造林實績이 없다. 間接流域에 淀를 設置하여 導水하고 있으므로 土砂流入은 그다지 많다고 볼 수 없다. 貯水池안에大小 8個의 섬(島)이 있어서 遊園地로 利用하고 있으며 堤塘은若干의 漏水가 있으나 貯水量에는 큰 影響이 없다. 端水面周圍에는 住宅이 있어서 漸次 建立되어가고 있으므로 滿水面積이 減少되어가는 傾向에 있다. 이 貯水池는 浚渫하여 貯水量을 즐길 수 바에 다른 道理가 없다.

### 23. 白蓮池

本 貯水池의 位置는 求禮邑隣近北方이므로 洪水時には 堤防破壞의 危險이 있다하여 滿水位標高를 1.4m 낮추었다 한다. 따라서 貯水量이 當初의 29.4hm에서 21.99hm로 減少되었다. 流域의 林相은 過去에는 울창하였다하나 現在는 좋은 便이 못되며 山麓地帶는 新開墾地도 있고 立木은 大部分이 어리며 浸蝕된 山地에는 도량이 많다. 地區內의 土質은 砂質壤土이어서 保水力

이 弱하며 用水의 損失이 많다. 本 貯水池는 浚渫과 同時に 물넓이를 當初의 設計대로 1.4m높이 되可動式으로 하면 堤防缺潰의 危險性이 없을 것이다며 下流의 揚水施設을 強化할 必要도 있다.

#### 24. 萬樹池

流域은 기울기가 느린 丘陵地로서 幼木林이 35%, 農耕地 35%, 草生地 30%程度의 比率로 构成되어 있으며 土質은 真砂質이다. 貯水池의 上流部는 特히 기울기가 느려서 洪水時에는 많은 農耕地가 浸水되지만 그 時間이 極히 짧기 때문에 그로인한被害는 없다고 한다. 築造年代가 未詳이며 約 100年이라고 傳해지나 當初의 모든 因子는 全然 그 根據가 없다. 當初의 堤防은 道路로 使用되고 있으며 달리 4個의 貯水池가 있어서 이것을 改修하여 用水量不足을 補完할 수 밖에 없다. 또한 地內를 浚渫하여 滿水面上의 원쪽기슭 山地凹部에 버려면 좋을 것이다.

#### 25. 東村池

流域은 普通기울기로서 林地 40%, 草地 20%, 其他가 20%이다. 堤防의 바깥비탈끝에서 漏水가 있으나 甚한 便是 아니다. 流域의 山林은 荒廢되어 洪水時에는 土砂流出이 甚하여 貯水池內에堆積된다. 貯水池의 內容積이 1/3程度나 減少되었으니, 浚渫하여 左岸의 밭이나 草地에 버리면 좋을 것이며 물넓이를 自動式으로 올리는 것도 要望된다.

#### 26. 支壯池

流域은 田畠 草地가 約 60% 樹木 및 草生地가 40%이다. 現在 造林事業은 하고 있으나 큰 效果는 없는 實情이다. 流域內의 山林이 荒廢되었고 또한 開墾地가 많아서相當한 土砂가流入埋沒되어서 貯水量의 不足을招來하고 있다. 上流에는 1963年에 伊太利포플리를 植栽하였으나 土砂流出防止에는 別效果가 없다. 浚渫하거나 물넓이를 自動式으로 올리는 것이 좋을 것이다. 浚渫土砂는 低地帶의 客土로 使用할 수 있다.

#### 27. 奉良池

流域의 林相은 良好한 狀態이며 近年に 와서 每年 造林事業이 實施되어 當初 8年生의 針葉樹가 密生하여 土砂流入의 큰 複慮는 없다. 解放後 1次 堤塘의 덧쌓기(40cm)를 한 것이다. 橋管放出口에 揚水場(50HP)을 設置하여 貯水不足

量은 非灌溉期에 桃相池의 餘水를 揚水하여 計劃貯水量을 確保하고 그의 貯水로서 灌溉하여 왔으나 管理費의 耕作者負擔이 過重하므로 解放後 揚水場을 廢止하고 그의 對策으로 間接流域에서 排水하여 計劃貯水量을 確保하고 있다. 물넓이의 側壁과 堤防底部에서 若干의 漏水가 있으나 大端치는 않다. 自動式물넓이로써 그 標高를 올리면 貯水量을 增加할 수 있다.

#### 28. 松岩池

流域은 全般的으로 野山이며 立木面積은 40%程度이고 그 林木도 大部分 稚木이며 野山을 開墾擴張하고 있으므로 比較的 不良한 便이다. 1957年에 堤塘 및 물넓이를 補修한바 있다. 土砂流入으로 因하여 約 10%程度의 用水不足를招來하고 있다. 地區內에 管井을 挖整하여 浸透水를 再利用하면 좋을 것이다.

#### 29. 木橋池

流域은 立木地가 40%, 草生地가 20%, 田畠이 40%이어서 比較的 良好한 便이다. 물넓이안에서 若干의 漏水가 있으나 貯水量에는 影響이 없다. 地區內의 下流部에 簡易狀가 設置되어 있으나 漏水가 甚하여 固滿한 給水를 이루지 못하고 있다. 状를 改修하는 同時に 集水井을 併設하여 伏流水를 利用하면 좋고 管非掘鑿도 可能하다.

#### 30. 花源第2地

蒙利地가 干拓地이며 當初에는 個人的 施設이 었든 關係로 確實한 質料를 얻을 수 없다. 1953年에 堤塘을 50cm덧쌓기를 한 實績이 있으나 正確한 計劃貯水量은 把握할 수 없다. 當初의 單位貯水量은 427mm로 推算되나 隣接地區까지 擴大灌漑를 하고 있기 때문에 用水不足를招來하고 있다. 流域은 立木이 別로 없고 約 80%가 草生으로써 完全히 被覆되어 있다. 土砂流入은 別로 없어서 貯水量에는 큰 影響이 없다. 물넓이로부터 50m地點에서부터 100m區間이 漏水되며 그中에서도 100m地點은 特히 漏水가 甚하여 滿水時에는 堤塘이 非常ly 危險視되고 있다. 漏水의 原因은 堤塘을 施工할 때 中心土施工이 不充分하였던 것으로 본다. 橋管의 ス루스발브가 老朽되어 漏水되고 있으나 貯水量에는 큰 影響이 없다. 貯水量確保策으로는 堤防덧쌓기를 하는것이 좋을 것이다.

### 31. 松亭池

流域의 林相이 매우 좋아서 用水不足은 없었으나 1949년에 流域內에 國民學校가 設立되자 山을 짜어서 學校敷地를 만들었기 때문에 土砂가 流入하게 되었다. 그 量은 大端치 않으며 水路內에서의 損失이 莫大한 것으로 보아 用水節約을 為하여 水路안쪽을 진흙라이닝을 하여 用水浪費를 防止하면 좋을 것이다.

### 32. 召羅池

流域의 林相은 大部分 良好하고 東部의 一部分이 不良하여 土砂流入이 있다. 流入河川은 큰 것이 없으며 堤塘一部에서 若干의 漏水가 있으므로 그라우팅이 要請되어 流域內에 1~2個所에 小溜池를 築造하고 地區內의 淀에는 集水井을併設하여 伏流水도 利用하고 물넘이를 自動式으로若干 올릴 수 있다.

### 33. 佳長池

流域의 林相이 良好하여 土砂의 流入量은 크지 않으며 地區內河川에는 集水井이 붙은 淀을 設置하면 用水를 確保할 수 있다.

### 34. 吹笛池

流域內의 林相은 良好한 便이며 앞으로 더 많은 山林保護가 必要하다. 堤防一部에서 若干의 漏水가 있으나 貯水量에는 큰 影響이 없다. 그러나 安定上 그라우팅이 必要하며 봉님이에는 滿水位를 올리면 좋을것이고 地區內에 管井掘鑿을 하여 淹透水量 再利用함도 可能하다.

## 四. 摘要

調查對象은 全羅北道管內 土地改良組合貯水池 14個所外 全羅南道管內 土地改良組合貯水池 20個所에 對하여 貯水量 및 土砂埋沒量을 實測調査하고 또한 두 道내에 散在하여 있는 小溜池 3,347個所에 對하여는 該當 山郡에 佈置된 臺帳에 依하여 調査하는데 그 結果를 要約하면 다음과 같다.

1. 貯水池流域의 林相이 貯水池設置當時에는 大部分 良好하였던 것이 8.15解放과 6.25動亂으로 住民들의 滥伐 滥伐로 因하여 거의 荒廢되었으나 또 流域內의 土砂流出斗 貯水池內에 流砂沈澱이甚하게 되어 流域面積 1ha當年平均  $10.63m^3$ 의 土砂沈澱을 보게 되었다. 이 結果는 34個所

水池의 內容積에서 平均 27.5%의 貯水量 減少를 招來하게 된 것이다. 特히 小溜池는 計劃當時에는 單位貯水量이 平均  $0.197hm^3$ 로 判明 되었는데 이는 元來부터 貯水量이 不足한데다가 多年間의 土砂埋沒로 因하여 더욱 不足하게 되었다.

2. 平素의 維持管理狀況이 매우 소홀하여서 堤塘漏水, 山地불임부의 漏水, 桶管漏水等이 있는데 不拘하고 改補修를 하지 않고 放置한 곳도 있다.

3. 旱魃時에 淚渫한 곳도 있기는 하나 그 淚渫한 土砂를 貯水池안에 쌓두어 還元된 例도 있었다.

4. 一般農民이 用水를 浪費하는 傾向이 많았다.

以上과 같은 實情이므로 水質源 补完策으로서 다음과 같은 方案을 採擇할 것을 當局에 建議하는 바이다.

(1) 水稻가 生育期別로 要求하는 最少限의 用水量만을 灌溉하는 節水栽培를 勵行할 것.

(2) 用水가 極히 不足한 地方에서는 畜土壤의水分을 70%程度로 維持시키도록 數日間에 1回式 少量으로 灌溉하는 計劃灌溉를 實行할 것

(3) 地下水 伐流水를 最大限 利用할 수 있도록 地區內에 管井을 挖鑿할 것

(4) 地區內에 淀가 設置되어 있는 곳에서는 集水井을 併設하여 旱魃時에는 伏流水를 揚水하여 灌溉에 利用할 것

(5) 貯水池流域內의 山林은 이를 一切 保安林에 編入시켜서 造林, 砂防, 野溪工事等을 于先의 으로 實施하여 水源涵養에 注力할 것

(6) 苗板用水는 集雨代를 採擇하고 用水는 自體解決을 原則으로 할 것

(7) 埋沒된 土砂는 될수록 淚渫하여 計劃貯水量을 優保한 것

(8) 河川이 貯水池로 流入하는 入口에는 웨이어를 設置하여 流入土砂를 事前에 處理할 것

(9) 물님이의 標高는 立地條件에 따라 自動式構造로 하여 올리되, 洪水位는 올리지 않고 洪水時에는 自動的으로 水位가 降低되어 堤防유 및 쌓거나, 用地買收를 하지 않고서도 貯水量을 增大하는 方案을 摸索할 것.