

크라이오 처리(1)

大和久 重雄

김문일 박사(본 학회 고문)역
한국열처리공학회 명예회원

Cryogenic Treatment (1)

Shigeo Owaku


1. 머리말

크라이오 처리란?

크라이오 처리는 서브제로(영도이하;SZ) 처리의 일종으로 초저온(cryogenic)에서의 공정을 말한다. 크라이오 처리에는 보통 크라이오 처리(csz)와 초크라이오 처리(ssz)의 2종류가 있으며 SSZ는 약 -100°C 이하에서의 처리이다. SSZ는 Cryo treatment라고 하며 Cryo-tec, Cryotough, Ellenite, Perm-O-Bond 등의 상표명으로 공업화되어 있다.

SSZ처리는 한제(寒劑)로서는 액체질소(LN₂)를 사용하는 것이 일반적이며 이 것에는 액체법과 가스법이 있다(그림 1 참고).

(a) 액체법



(b) 가스법




그림 1. 초서브제로처리방법.

SSZ는 주로 금냉경화부품에 적용되는 것으로서 금냉경화 직후에 시행하면 subzero crack를 일으키는 일이 많다. 그러므로 100°C×1h 열탕(熱湯)에서 저온 처리(tempering)한 후 SZ처리하는 것이 좋다. 금냉경화 직후(약 6분이내)에 SZ처리하지 않으면 잔류 오스테나이트(γ_R)가 안정화됨으로 좋지 않은 것으로 알려져 있다.

그러나 subzero crack를 일으키는 것보다는 낫다. 100°C의 열탕에서 처리하면 SZ냉각을 계단식으로 할 필요는 없으며 갑자기 LN₂ 액에 침지하여도 무방하다. LN₂ 속에 유지하는 시간은 잔류 오스테나이트(γ_R)가 마르텐사이트(M)로 변화할 때는 연속냉각(anisothermal)에 의한 변화임으로 유지시간은 필요 없다.

그러나 탄화물의 석출을 필요로 할 때는 등온(isothermal)적 변화임으로 유지시간이 필요하다. SZ 온도부터 상온으로 올릴 때는 자연해동이 아니라 열탕 속에서 또는 스텁의 고속분사로 하는 것이 좋다. 이것을 승온침지(up-hill quenching)라 한다. 승온침지로 금냉처리하면 잔류응력(δ_R)이 해소 경감됨으로 내마모성, 내충격성의 향상에 도움이 된다. SZ 처리 후는 소정의 저 가열(tempering)을 해야 한다. 다만 이 템퍼처리도 SSZ처리 후 멀티처리할 필요 없이 싱글템퍼로 충분하다.

그림 2는 필자가 추천하는 SSZ처리의 작업도이다. SZ처리의 이점은 $\gamma_R \rightarrow M$ 에 의한 경도의 상승, 내마모성의 향상, 치수의 안정화 등을 들 수 있다. 이 처리의 대상은 공구강과 스테인리스강만이 아니라 초경합금, 구리합금, AI합금에도 적용된다.




그림 2. 초서브체로 처리의 작업도

2. 지금까지 크라이오처리에 관해 발표된 논문 및 그 중요내용

2.1 E.A.Carlson: Cold Treatment and Cryogenic Treatment of Steel¹⁾

2.1.1 강의 서부제로 처리

강을 서브제로 처리(SZ) 하면 경도의 향상, 치수의 안정화, 내마모성의 향상, 잔류응력의 해소 등의 이점을 얻을 수 있다.

이에는 두께 1인치(25.4 mm)에 1h 처리함이 필요하다. 급냉 경화 강재를 SZ처리하면 잔류 오스테나이트(γ_R)가 없어지고, 이 순수(fresh)마르텐사이트를 저온 가열(tempering) 함으로써 그라인더 연마 균열이 없어져 연삭이 용이하게 된다.

(1) 급냉경화와 잔류 오스테나이트

강재는 급냉경화시 마르텐사이트(M)로 변태하나 이 때 약간의 오스테나이트가 잔류한다. 이것이 잔류 오스테나이트(γ_R)이며, 고합금강(高合金鋼)일수록 많아진다. 이 γ_R 은 M로 변태하고 이를 저온 가열(temper)함으로써 여러 응용면이 나타난다.

(2) SZ처리와 저온 가열(Tempering)

급냉직후에 SZ처리하면 $M \rightarrow \gamma_R$ 의 변태를 충분히 일으킬 수 있다. 그러나 이때 균열(subzero crack)을 일으키는 일이 있다. 그러므로 급냉경화처리 직후에 SZ처리하는 것 보다 오히려 저온템퍼 하는 것이 좋을 때가 있다. 또한 강종에 따라서는 손으로 만져서 따뜻한 온기가 있을 때 템퍼하는 것이 좋다. 일반적으로는 SZ처리는 저온 템퍼 후에 이루어지나

SZ처리 한 후에도 템퍼링처리를 한다. 즉 SZ처리와 템퍼처리를 되풀이한다는 뜻이 된다.

SZ처리는 공구강, 마르텐사이트계 스테인리스강, 침탄고합금강과 같이 γ_R 이 많은 것은 내마모성이 향상된다. 사용 중 변태가 일어나면 균열과 치수 변화를 일으킬 수 있으며 마모의 원인이 된다. γ_R 이 50%가 되면 SZ처리 후 바로 템퍼처리 하지 않으면 균열이 발생 할 수도 있다.

(3) 예외의 것도 있다

γ_R 이 있는 것이 좋을 때에는 SZ처리는 오히려 해롭다. 더욱이 SZ-temper의 되풀이보다도, 템퍼링만을 되풀이하는 것이 실용적으로 γ_R 의 변태에 유효한 경우가 있다. 이것은 SKH나 SKD11의 경우가 되겠다.

(4) 경도측정

경화경도(HRC)가 낮을 때는 γ_R 이 많음을 뜻하고 있다. 이럴 때는 SZ처리를 하면 γ_R 이 마르텐사이트로 변태함으로 경도가 상승한다.

(5) 석출경화강

석출 경화강에 대해서는 용체화 처리 후 시효처리 전에 SZ처리를 하는 것으로 규정되어 있다.

(6) 잔류응력의 제거

열응력 또는 변태응력으로 발생하는 잔류응력 δ_R 은 SZ처리에 의해 경감 또는 해소시킬 수도 있다. 그 이유는

- * 제품 각 부위의 변태는 약 -84°C에서 끝난다.
- * 제품 표면 부위의 마르텐사이트 변태에 의한 팽창은 SZ처리에 의한 열수축에 의해 다소 완화된다.
- * 재 가열시간은 냉각시간 보다 조절이 쉽다.
- * 내부변태에 기인하는 팽창과 표면부위의 팽창($\gamma_R \rightarrow M$)에 의해 완화된다.
- * SZ처리품은 취급하기 쉽다.
- * 부품의 표면은 SZ처리 온도의 영향이 없다.
- * SZ온도는 균일 유지가 용이하다.

(7) 서브제로 처리의 이점

SZ처리 온도는 -84°C로 충분하다. SZ온도에 유지하는 시간은 부품의 내부와 외부가 SZ처리 온도가 유지되면 그 이상 길게 유지 할 필요는 없다. 또한 실온에 돌아오는 속도도 그다지 중요하지 않다.

(8) 크라이오처리(CSZ) 장치

냉동실에 드라이아이스(-78°C)를 넣고, 제품은 드라이아이스 밑에 놓는 형식(on the rock)으로 사용하는 것이 좋다. 즉 드라이아이스를 물건 위에 올려놓는 것이다. 용기내의 온도는 약 -60°C가 된다.

냉동기를 사용하면 -87°C를 이용 할 수 있다. 용적은 2.7M3, 온도범위는 5~95°C, 처리량 11.1~163 Kg/h, 열용량 최고 8870 KJ/h, 액체질소(-195°C)의 경우는 코스트 면을 고려하여 그다지 사용되지 않는다.

2.1.2 강의 크라이오 처리

(1)크라이오 처리의 싸이클

일반적인 크라이오 처리에 있어서는 실온부터 LN₂ 온도까지 서냉(약 2.5°C/min)하여 약 -193°C가 되면 약 24h 유지 후 집어내어 실온에 방치한다.

크라이오처리 후는 단일템퍼(single tempering) 또는 뇌풀이템퍼(multi-tempering)을 한다. 이 템퍼링으로 내충격성이 향상된다.

(2) 크라이오처리의 키네틱(kinetic)

크라이오처리의 원리는 ① $\gamma_R \rightarrow M$ 의 완전 변태 ② 탄화물의 초미립자 석출에 의한 강도의 상승으로, 이에 따르는 내부응력의 완화로 미세 균열의 발생이 방지된다.

(3) 크라이오처리한 강재의 실 예.

크라이오처리의 평가는 내마모성으로 비교하는데, 있으며 5종류의 공구강에 관해 종래의 열처리, 보통의 서브제로(-85°C)처리, 크라이오처리(-196°C)한 내마모성의 비교를 그림 3과 표 1에 표시하였다.

이에 따르면 -85°C 처리품은 내마모성이 18~104%이상이고, SSZ처리품은 104~560% 이상이 됨을 알 수 있다. 스테인리스강과 공구강의 내식성에 대한 크라이오처리의 영향은 표2와 같이 부식




그림 3. 서브제로 처리에 의한 내마모성의 향상.

속도의 감소는 0.97~0.56%로 내식성이 향상됨을 알 수 있다. 이것은 결정립의 미세화에 기인하는 것으로 생각되고 있다. 오스테나이트계의 스테인리스강 (316)은 입계 부식이 용이하여 결정립의 미세화는 그다지 효과적인 것이 못 된다.

(4) 크라이오 처리 장치

액체질소(LN₂)식이 일반적이며 이에는 두 가지 시스템이 있다.

① 열교환 시스템; LN₂를 열교환기를 통해 챔버내로 보내는 시스템과 직접 LN₂를 스프레이하는 방식이 있다.

② 직접 스프레이하는 시스템; 챔버에 직접 LN₂를 스프레이 하는 방식으로 팬으로 가스를 순환시킨다. 이 시스템에서는 LN₂가 직접 제품에 접촉하지 않으므로 열충격이 적다. 온도조절은 두 시스템 모두 LN₂

표 1. 서브제로 처리에 의한 내마모성 변화

강 종		내 마 모 성		
AISI	JIS	미서브제로	보통크라이오처리 (CSZ) (-85°C)	초크라이오처리 (SSZ) (-196°C)
52100	SUJ 2	25.2	49.3	135
D-2	SKD 11	224.	308	878
A-2	SKD 12	85.6	174.9	565
M-2	SKD 51	1,961	2,308	3,993
O-1	SKS 3	237	382	996

표 2. 내식성의 비교 (활산)

강 종	부식속도 $\mu\text{m}/\text{년}$		부식속도 비 SSZ / 비 SZ
	비 SZ	SSZ	
316 (SUS 316)	8.28	8.00	0.97
410 (SUS 410)	11.35	10.69	0.94
4142 (SCM440)	14.43	13.31	0.92
S 2 (SKS)	8.89	4.98	0.56
M 1 (Mo 하야스)	4.32	3.51	0.81

의 유량의 조절 및 물품온도의 모니터에 의한 열씨 이를 차트도 비치 되어있다.

2.2 C.Woldmann : Cryogenic Tempering Extends Tool Life²⁾

크라이오 템퍼로 드릴, 브로우치, 앤드밀 등의 공구는 내마모성을 증가시키고 친류응력을 감소시킨다. 올바른 열처리에 의해 오스테나이트(A)의 85%를 마르텐사이트(M)로 변화시킬 수 있다. 크라이오처리로 다시 8~15%의 γ_R 를 M로 만들 수 있다. 이 때문에 내마모성을 향상시키게 되는 것이다. 이것은 조직이 균일하게 되고 탄화물이 석출하기 때문인 것으로 주사전자현미경(SEM)으로 확인되었다.

(1) 싸이클 조정

크라이오처리에 의한 공구의 수명효과는 0~1,000%의 변동이 있는 것으로 보인다. 이것은 공정관리가 잘 되지 않았기 때문이다. 공구는 LN_2 에 담그면 된다는 단순한 생각을 했기 때문이다. 이 때문에 결과가 제 멋대로 나온 것이다. 현재는 컴퓨터 제어에 의해 -195°C 까지 서냉하여 20~60h 유지 후, $+150^{\circ}\text{C}$ 까지 승온, 실온까지 서냉의 싸이클을 채택하고 있다. 예로 M2하이스(SKH51)은 보냉(保冷) 40h, 기타 금속은 20~30h이며 제품의 두께, 형상 및 강종에 따라 차이가 난다. 이것은 열 충격을 피하기 위해 LN_2 를 드라이형태로 사용한 경우이다.

최근의 연구에 의하면 크라이오처리에 의해 M2는 단화물의 수가 $\text{mm}^2/\text{당}$ 2.5배가 증가하여(1 mm이하의 탄화물은 3배) 이에 따라 경도, 인장강도, 굽힘강도가 현저히 증가함을 알았다. Dr. R. Barron은 -85°C 의 보통 서브제로처리(Shallow 크라이오)로 성능이 향상되나 -195°C 의 초 서브제로에 의하면 그 효과는 6.6~20배나 향상된다고 한다.

(2) 크라이오 처리의 현장 결과

컴퓨터 제어에 의한 크라이오처리의 현장결과는 다음과 같다.

* 8%Co의 엔드밀은 컷트수가 3배. 재 연마량은 1/3.

* 초경합금은 2배

* M7 드릴은 2.2배(TiN 드릴은 미처리풀의 73%)

* TiN 공구에도 유효함.

2.3 곤도마사오(近藤正雄); SZ 처리³⁾

(1) SZ 처리와 변태량

강재를 급냉 경화하면 M_s 점에서 과냉 오스테나이트(γ_R)는 M로 변태 하는데, 상온에서 계속 SZ 처리하면 M화가 계속 되나, 상온에서 냉각이 중지되어 어느 시간 경과 후 냉각하면 다시 변태가 시작하는 온도는 강종에 따라 다르나, 상온에서의 유지 시간이 길수록 낮아진다. 이를 γ_R 의 안정화라고 한다. 따라서 SZ의 처리효과를 높이기 위해서는 상온에서의 방치 없이 빨리 심냉처리하는 것이 좋다.

또한 M_s 변태종료 온도(M_f)는 유지시간에 관계없이 거의 일정 하나, 변태가 종료되어도 그 온도에서 친류하는 γ_R 는 유지 시간이 길수록 많아지고 있다.

(2) SZ 처리에 의한 경도의 상승

SZ 처리하면 $\gamma_R \rightarrow M$ 에 의해 경도는 상승한다. 따라서 γ_R 가 많은 것은 국부적으로는 경도가 불균일적으로 되나 SZ처리로 경도를 균일화 할 수 있다.

(3) SZ 처리에 의한 경년 변화 방지

급냉 경화된 제품은 상온에 유지하면 γ_R 의 분해에 의한 팽창과 불안정 M의 분해에 의한 수축이 중합되어 변형을 일으킨다. 따라서 SZ 처리를 하면 γ_R 은 소멸됨으로 시효 변형은 없어지나 M의 분해에 의한 수축 변형만이 나타난다. 그러므로 SZ 처리 후는 템퍼링처리로 M를 안정화 시켜야 할 필요가 있다.

(4) 기계적 성질의 변화

SZ로 경도는 증가하므로 내마모성은 증가 하나 취약해 진다. 따라서 오스템퍼링과 SZ 처리를 조합하면 기계적 성질을 양호하게 만들 수 있다.

2.4 D.M.K. Grinberg 등

M7 하이스강의 써브제로 처리와 기계적성질⁴⁾, M7 하이스강(JIS SKH58)을 SZ처리(-20~-196°C)시의 기계적성질(경도, 비틀림 강도, 충격값) 및 변형(Navy C 시편)을 통상의 중복템퍼링(double tempering)품과 비교 검토하였다. 하이스강은 일반적으로 γ_{Fe} 15~30% 있으므로 SZ처리가 검토 대상이 된다. TA는 1190°C × 5 mm로 유냉(유온 65°C)과 열욕침지(550°C)를 행하고 중복템퍼링은 560°C × 2h, 540°C × 2h 행했다.

SZ 처리는 1회 템퍼(560°C)후 수행하고, 그 후 제2회의 템퍼(540°C)를 하였다. (필자주석: SZ처리를 제1회의 고온 템퍼후에 수행하였는지는 알 수 없다. 즉 이 연구에서는 중복템퍼사이에 SZ처리를 삽입한 것으로 본다.)

이 결과에 따르면 경도는 모두 중복템퍼처리품 보다 높으나 비틀림 강도나 충격값은 -20~-60°C에서 좋으나, -80~-196°C에서는 오히려 나빠진다. 변형에 대해서는 -40°C의 SZ품이 가장 좋으며 다음이 -60°C, 또 다음이 -20°C이고 -80, -100°C의 것은 좋지 못하다. 따라서 공업적 견지에서 본다면 -40°C의 SZ 처리가 경도 +2.5%, 충격값 +43.6%, 비틀림강도 +22.38%, 변형율도 작은으로 최적조건이라 생각된다.

참고문헌

1. E. A Carson : Metal Handbook: A. S. M., Vol.4, 1991, P. 203.
2. C. Waldmann: Advanced material & Processes: A.S.M., 1994-12, P. 63.
3. 近藤正男 : 鋼の熱處理, 基礎と作業標準; 日本鐵鋼協會, 昭和 32, P. 98.
4. D.M.K. Grinberg: Conference Proceedings, Quenching and Distortion Control; A.S.M., 1992, P. 51.