


국내 해상교량 건설에 따른 문제점 및 기준설정의 필요성

† 정규삼* · 정태섭**

*해양수산부 항만운영팀 사무관, **해양수산부 항만운영팀 주무관

요약 : 최근 지자체별로 민간투자에 의한 사회기반시설 확충을 추진하고, 육상의 도로망을 직선화 및 최적화 하기 위해 항만 및 주요 항로를 횡단하는 해상교량 건설이 활발히 추진되고 있다. 하지만 경제적인 측면만을 고려하여 계획함으로써, 장래 항만 발전과 해상교통안전 확보에 지장을 초래할 가능성이 크다. 아울러 장래 항만발전과 항만이용 안전에 미치는 영향이 지대함에도 항만운영 및 해상교통안전 확보관점에서 제시된 해상교량 건설기준이 없어, 교량규모 결정시 이해당사자간 갈등이 반복되고 있는 실정이다. 이에 본 연구에서는 현행 국내 해상교량 건설에 따른 문제점 및 기준설정의 필요성을 사례분석을 통해 제시한다.

핵심용어 : 해상교량, 건설기준, 교량규모, 통항안전평가




1. 해상교량 건설기준의 수립 배경⁽¹⁾

● 지역경제 발전과 이용자 편의를 위해 지자체에서 민간투자에 의한 사회기반시설 확충을 추진하게 됨

● 해안선을 따라 우회하던 육상의 도로망을 직선화 및 최적화를 위해 항만 및 주요 항로를 횡단하는 해상교량 건설이 활발히 추진 중

● 항만 및 주요 항로를 횡단하는 대형 해상교량은 경제적인 측면만을 고려하여 장래 항만의 지속 발전과 해상교통안전 확보에 지장이 초래될 수 있는 상황

□ 통항안전성 및 공시증 통항안전대책에 대한 검토 미비



1. 해상교량 건설기준의 수립 배경⁽²⁾


● 해상교량 건설이 장래 항만발전과 항만이용 안전에 미치는 영향이 지대함에도 항만운영 및 해상교통안전 확보관점에서 제시된 기준이 없음

□ 항만설계기준서: 해상교량 건설과는 물리적 개념이 상이함


● 교량규모(주경간장 및 교량높이 등) 협의시 이해 당사자(해수부, 자체 등)간 갈등이 반복적으로 발생

□ 선박통항 안전성을 고려한 교량규모 결정 필요

2. 주요 항만횡단 해상교량



경남 남해안 연륙교 현황



항만횡단 해상교량 현황

교량 명	항 만	주 경간	항로 폭	영하고	통항선박	현재상황(공사기간)
영종대교 (제1연륙교)	인천항	300m	200m	35m	1만DWT 단독통항	완공 (95.11~00.11)
서해대교	평택항	470m	300m	62m	5만DWT 단독통항	완공 (93.11~01.1)
거기대교	마산, 신영	3,240m	침페리널	12천TEU 왕복통항	시공 중 (04.12~10.12)	
목포대교	목포항	500m	300m	53m	5.5만DWT 단독통항	시공 중 (04.11~09.10)
마창대교	마산항	400m	250m	64m	3만DWT 왕복통항 (6만DWT 단독)	시공 중 (04.4~08.6)
인천대교 (제2연륙교)	인천항	800m	620m	70.4m	7만DWT (5천TEU급) 왕복통항	시공 중 (05.2~09.12)
광양대교	광양항	1,520m	1,400m (가항 폭)	75m (총망 85m)	14만DWT (12천TEU급) 왕복통항	실시계획 승인 (07.10~12.8)
목포대교	부산항	540m	425m (가항 폭)	60m	14만DWT (12천TEU급) 단독통항	실시계획승인 (07.2~11.8)

전남 신안군 새천년대교 건설사업



연륙교 및 연도교 현황

연륙교 현황 (국내)

21개소 (2006년도 현재)

교량 명	연장(m)	폭(m)	준공년도
백아대교	325	12.0	2005
삼천포대교	436	14.5	2003
초지대교	1,200	17.6	2003
영종대교	1,250	13.3	2002
신재대교	550	13.3	2001

연도교 현황 (국내)

15개소 (2006년도 현재)

교량 명	연장(m)	폭(m)	준공년도
느도대교	340	14.5	2003
초영대교	202	14.5	2003
단양교	150	14.5	2003
악산연도교	306	10.0	1999
조도대교	510	8.2	1997

자료 : 건설교통부 기반시설본부 도로기획관 도로환경팀

3. 교량 협의과정 사례(광양대교)

