

## 應用 고무 加工技術 12講(Ⅲ)

金 子 秀 男 著  
李 德 紓 譯

### 第 5 講 混練作業

#### 1. 混練(섞이김)이란 무엇인가?

롤위에서 素練(내림)고무에 配合劑를 이겨 넣어 均等하게 分散시키는 作業이다.

이 境遇「롤위에서」란 말의 뜻이 重要한 것이다. 롤은 오픈로울레이던 맨버리형로우터이던 相關하지 않는다. 混合(섞음)이라고 普遍的인 用語를 使用하는 고무장이도 많지만 이런 用語는 라텍스의 교반기 混合이나 가루 配合劑類의 블렌더 混合과 混同할 憂慮가 있으므로 나로서는 混練(섞이김, roll mixing)으로 統一하고자 한다. 또 混合과 分散은 뜻이 틀리는 말이다. 卽, 섞이김이란 고무에 가루가 떡혀 들어간 것만으로는 안되고 가루를 充分히 分散시키지 않으면 안된다고 말하는 이도 있지만 混練이란 文字를 사용하면 이 混合과 分散의 두가지 뜻이 自然이 含蓄된 것이다.

이 混練作業은 素練作業과 마찬가지로 고무工業의 製造工程中에서 가장 重要的 것인으로 技術의 으로 그 基本이나 理論을 充分히 習得하여 둘 必要가 있다. 그러나 配合劑의 種類, 質, 量, 添加順序 等의 要因以外에 設備, 作業者的 버릇도 考慮되어야 하기 때문에 工程管理가 가장 어려운 作業이다. 더우기 配合劑 自體의 品質의 多樣性 等 「아는 이만이 안다」는 格이어서, 나는 混練作業으로 一定 品質을 얻는 것에 오히려 不可思議함을 느끼며 아울러 不知不識間에 習慣의 으로 이 루어지고 있는 混練技術에 우선 敬意를 表하고 싶다. 오래전에 나는 恩師 시몬즈博士로 부터 「고무技術은 롤

위에서 생각하고 롤위에서 배워라」라고 배웠던 터라 처음 롤위에서의 가루의 不可思議한 撃動에 놀랬던 일이 생각난다.

#### 1.1 混練의 어려움

- 1) 試驗室에서 滿足할만 한 結果를 얻은 配合이라도 現場에서 하였을 때에는 반드시 滿足한 結果가 얻어지지 않는다.
- 2) 어떤 짹의 工員이 이기면 滿足한 結果가 얻어지는 데 다른 짹의 工員에게 시키면 전혀 못쓰게 되는 수가 있다.
- 3) 똑같은 配合으로도 어떤 工場에서 훌륭한 結果를 얻었다고 하여서 다른 工場에서 시키면 반드시 같은 結果를 얻지 못할 것이다.
- 4) 매우 오랫동안 어떤 配合으로 훌륭히 製品이 흐르고 있었는데 어떤 날 突然이 不良이 생겨 原因追求에 나섰더니 아무 對策도 講求하지 않은 사이에 흐연이 不良이 消滅하였다.

以上은 美國에서 고무配合의 不可思議로 옛부터 지금에 이르기까지 이야기 되어 내려오는 有名한 通則(axioms)이다.

고무配合처럼 「두려운 것」은 없다. 고무技術者는 이 配合 때문에 얼마나 苦生을 하는지 모르겠다. 이 「恨많은」 配合에 對하여 以上的 4個條 通則은 美國의 고무장이들이 어떻게 생각하고 있는가를 吟味할 좋은機會라고 생각한다.

[参考] 아래에 Vanderbilt Handbook (1948) p. 587에 실린 原文을 紹介한다.

#### AXIOMS IN THE RUBBER INDUSTRY

- ① A formula which has given satisfactory result in the laboratory does not always give the same

result in the factory.

② A formula which works satisfactory with one group of operators does not necessarily work satisfactory with another group.

③ A formula which has given satisfactory results in one factory will not necessarily give the same results in another factory.

④ A formula which has worked satisfactory for a great length of time may suddenly cause trouble, and the trouble may just as suddenly disappear.

勿論 이不可思議의 原因이 모두 混練作業의 어려움에 있다고는 생각하지 않으나 우리들의 經驗으로는殆半이 그것에 原因한다. 特히 위의 4)와 같은 例는 諸君의 工場에서도 이미 때때로 經驗한 일이라고 생각하는데 이런 때에 서둘러서 配合表를 變更하지 말아야 한다. 나도 現場에서 配合의 變更을 強要 當하는 境遇에 일부터 前配合과 같은 것을 모르는 채 하고 흘리면 「이번 配合으로 좋아졌습니다」라는 이야기를 들었다. 그 理由는 새 配合이라는 것에서 일단 緊張된 氣分으로 모든 操作 特히 混練을 精誠드려 하는 結果 原來의 狀態로 되돌아간 것 같다.

## 2. 混練 標準作業

고무장이 말로 가루나 기름을 먹이는 것 卽 混練은 보기에 따라 簡單한 操作같이 보이나 作業의 能하고 그렇지 못함으로 製品 性質에 優劣를 냉는 것은 勿論이고 工程上에서도 여러가지 支障을 招來하는 수가 있다. 그러나 가루투성이가 되어 하는 重勞動에 屬하는 일이기 때문에 細密한 곳에 이르기 까지의 技術管理는 實際面에서 매우 困難하고 粗雜하며 대충적이므로 重要部門만은 소홀히 하지 않는 注意가 必要하다.

混練作業이라고 하면 예전에는 될수록 빨리 이겨내는 短時間 노르마作業이어서 로울러의 프레임위에 白墨으로 '바를 正'字를 많이 쓰는 것이 자랑 거리였다.勿論 그같은 재빠른 이김技術도 쓸모가 없다고만 할 수 없는 것을 친직하고는 있으나 요즈음의 混練은 로울러의 크기나 作業者의 熟練度에 關係없이 一定하여 適當한 均質分散을 保持한다는 所謂 混練 標準作業을 要求하게끔 變遷한 것은 여러분이 이미 아시는 바이다.

이러기 為해서는 一定한 作業標準 카아드를 配合表마다 準備하지 않으면 안된다. 그리고 그 카아드에는 적어도 다음 10個項이 交ば교박 記錄되어 있어야만 한다.

### 1) 混練 時 溫度

- 2) 時 間隙
- 3) 配合劑 添加 順序
- 4) 各各의 所要 時間
- 5) 全 工程 完了의 所要 時間
- 6) 混練 完了 뱃취의 重量 체크
- 7) 混練 完了 뱃취의 冷却 方法
- 8) 特殊 配合 (例를 들면 스폰지)인 때의 配合 方法
- 9) 混練 完了 뱃취에서 抽出 試料의 採取 方法
- 10) 混練 完了 뱃취의 記錄(카아드나 交리표를 붙이도록 한다.)

- ① 配合 番號
- ② 뱃취 番號
- ③ 年月日
- ④ 作業員 番號
- ⑤ 試驗 結果
- ⑥ 使用處

#### ⑦ 칼라 인덱스(부팅고무)

以上과 같이 매우 귀찮은 일이지만, TQC가 要求되며 始作한 오늘날 規格이 까다로운 工業用 고무製品과 같은 多品種 少量 生產인 境遇에는 이만한 뱃취 콘트롤을 하지 않으면 品質의 一定 保障이 어려워진다.

내 講議도 大體로 위의 順序에 따라 進行하려고 한다. 또 基礎的인 오픈로울러로 부터 始作하여 맨버리믹서와 에이프론로울러를 거쳐 끝으로 現在 興味의 中心이 되어 있는 連續 混練法에 이르기 까지 言及하려고 한다.

### 2.1 混練로울러

素練로울러는 22in以上의 大型 로울러여서 前後 둘의 回轉比도 表 1과 같이相當이 커도 좋지만 混練로울러는 作業性으로 보아서 너무大型 로울러일 때는 疲勞가甚하기 때문에 充分한 混合·分散을 이루기 어렵다. 日本人의 體格으로 보아 素練은 22in로도 좋으나 混練은 18in가 無理가 없을 것이다.

表 1. 作業 區分과 時回轉比

作業 區分	天 然 고 무	合 成 고 무
素 練	1.25~1.30	1.10~1.15
混 練	1.15~1.25	1.05~1.10
熱入, 시이팅	1.0	1.0

合成고무를 混練할 때 天然고무에 比하여 작은 回轉比를 要求하는 것은 發熱이 커지면 分散 不良을 일으키기 쉽기 때문이다. 回轉比의 變更이 不可能할 때에는 뱃취量을 적게 하여서 그만큼 發熱을 적게 하여야 한

다. 溫度의 影響에 對해서는 나중에 詳細히 이야기 하겠지만 素練作業時와 마찬가지로 重要條件이다.

따라서 룰冷却法에 對해서는 充分한 關心을 가져야 한다. 單純한 룰(冷却水)만 흐르게 하면 좋은 것이 아니고 그때의 水量이나 溫度測定에 隨時로 注意를 기울여야 한다. 스코오치가 일어나기 쉬운 夏節에는 注入水溫이 18~20°C이고 排出水溫이 28~30°C쯤으로 加溫되면 冷却이 폐有効하게 듣고 있다고 보아도 無妨하다. 룰內配水管型式에는 開放式과 閉鎖式의 두 가지가 있는데 각각 一長一短이 있지만 冷却能率로 보면 勿論 後者가 좋다. 閉鎖式은 細水管의 先端을 막고 管上部에 適當數의 噴水 구멍을 뚫어 水壓을 높여서 찬물(冷水)을 룰內面 上부에 噴射한다. 또한 룰内部에 물때나 녹이 끼는 境遇에는 顯著히 冷却能率이 떨어지므로 때때로 清掃하여 줄 必要가 있다. 그리고 낡은 주물 롤과 같은 表面에 凹凸이 있는 것이나 中央部가 磨耗해서 凹狀이 되어 粉末이 兩 가로 흐르듯이 미끄러 내리지 않는 로울러는 混練用으로는 落第이다.

다음이 고무막이(stock guide)인데 混練作業에서 제일 重要的 것이라는 點을 잊지 말아 주기 바란다. 木製로 끝이 잘게 갈라져 있는 것이나 로울러의 R과一致하지 않고 딜커덜커 떠오르는 粗惡品을 使用하면 가루 덩어리나 混練生地가 끼어서 分散不良이나 스코오치의 原因이 된다. 破金製의 것은 아시는 바와 같이 銅分混入의 憂慮가 있으므로 避하고 싶다.

## 2.2 룰間隙(nip)

混練질이 能한 工員氏의 作業하는 것을 지켜 보고 있노라면 룰間隙의 調整을 頻繁히 한다. 뱅크(bank)의 고무量은 거의 一定하며 가루나 기름의 増量混入에 따라 間隙을 점점 넓혀 간다. 그 다음으로 最後에 混練된 고무를 잘라내며 룰을 조여가며 一種의 蘑내리(薄通)를 하면서 잘라낸 混練고무를 되넣어 두루마리로 말아내는 方式이다.

유감스럽게도 오즈음에는 工場에서 이 룰間隙의微妙한 調節을 하고 있는 곳이 적어졌다. 大部分의 工場에서는 로울러設備의 過少 때문인가 일에 쫓기어 룰間隙을 最大限으로 열어 놓고 짧은 時間 안에 混練을 끝내는 것에 기를 쓰는 것이 고작이다. 勿論 이런 境遇에는 單至 가루나 기름이 고무속에 가라앉은 것뿐으로 分散이고 뛰고 알개없다는 式의 無謀한 짓이다.

18in 로울러를 보기로 들면 룰間隙은 6~10mm가 標準이다. 要는 添加된 粉末配合劑數가 뚜렷 룰틈(룰間隙)에서 가루발이에 多量 落下하지 않을 程度의 좁은 틈새이어야 한다. 넓은 틈새보다는 좁은 틈새인 편이

安全하다. 가루발이에서 퍼올리는 군일이나 품을 생각한다면 넓은 틈새보단 좁은, 틈새쪽이 도리어 짧은 時間內에 分散이 좋은 混練고무를 얻는 結果도 된다. 그림 1은 混練할 때의 로울러 뱅크 위에서의 고무와 配合劑의 舉動을 나타내는 理想的인 狀態이다. 뱅크위에서 고무가 춤추고 있는 것과 같게 되는 境遇란 고무添




그림 1 理想的 混練 舉動

加量이 過剩하기 때문이며 基本可塑化된 高熱고무가 여기서 冷却되어 룰表面에 밀려붙은 고무와의 블랜드가 잘 되지 않고 따라서 混練作業도 잘 되지 않는 結果를 낳는다.

## 2.3 配合劑의 添加順序

混合均質化原則으로는

- 1) 少量의 것을 먼저 添加하고
- 2) 多量의 것을 나중에 添加한다.
- 3) 單獨添加에 依한豫備混合(premix)이 좋다.

그러나 고무配合技術에서는 아는 바와 같이 配合劑自身에 각각의 使命과 作用이 附與되어 있으므로 上記原則대로는 通하지 않는다. 藥品相互의 反應이나 로울러操作의 難易도 있고 配合의 種類나 目的에 따라서 獨特한 添加順序가 생겨나는 것이다. 이것이 混練技術의 포인트이기도 하다.

以下에 一般的인 境遇의 特히 天然고무의 配合에 對하여 基本의in順序를 이야기한다.

### a. 促進劑·老化防止劑

少量이지만 가장 重要的 것으로 가장 均等한 分散을必要로 하기 때문에 제일 먼저 添加하여야 한다. 促進劑 MBT나 DPG와 같은 一種의 내림促進劑의 作用이

있는 것은 그런 뜻에서도 最初에 添加하는 것이 바람직스럽다. 老化防止劑도 요즈음의 高溫 混練法인 境遇는 混練中의 고무의 高熱劣化를 防止하는 뜻에서 最初에 添加하는 것이 定石이 되었다.

#### b. 酸化亞鉛

5phr가 標準이어서 重量的으로는相當한 量과 같이 생 각되나 比重이 크기 때문에 容量的으로는  $5 \div 5.6 = 0.9$  의 少量이다. 또 比重關係로 언듯 고무에 混入되기 쉬울 것 같으나 電荷關係(고무나 酸化亞鉛이나 롤속에 서 負(マイナス)電荷를 띠기 때문에 서로 反撥하여 잘 密着하지 않는 性質이 있다)로 意外로 混入이 어렵다.

따라서 이 酸化亞鉛의 分散不良이 混練不良에 따른 스코오치나 젤화의 最大原因이라고 指摘되어 最近 美國에서 正(플러스)으로 電荷하도록 프로포온酸 亞鉛으로 코오팅한 特殊酸化亞鉛(Positox 또는 Protex)가 商品化되어 있을 程度이다.

酸化亞鉛은 促進劑에 이어서 처음에 添加하여 되도록 分散을 完全하게 하여야 한다. 可能하면 마스터벳 취로 加하면 한층 安心할 수 있다.

#### c. 酸化剤·스테아르酸

예전에는 酸化剤는 되도록 初期에 섞어 넣어 고무를 可塑化하여 短은 時間 내에 混練를 하기 쉽도록 하라고 나도 배웠다. 그러나 最近에는 서두르게 섞어 넣으면 기름의 루브리칸트作用으로 分散不良을 일으키기 쉬운 것을 알게 되어 될수록 後에 添加하여야 한다는 式으로 理論이 訂正되어 가고 있다. 天然고무인 境遇에는一般的으로 添加量이 적기 때문에 그다지 問題가 안된다.

제일 귀찮은 것은 파인타르나 로진과 같이 加熱 롤面에 녹아서 달라 붙는 것——特히 粉末化된 것은 그 傾向이 強하므로 다른 가루와 豊備混合시켜 添加하기 바란다. 스테아르酸도 카아본 블랙과 함께 添加하면 分散도 混合도 顯著하게 促進된다.

#### d. 一般 粉體配合剤類

炭酸칼슘을 비롯하여 炭酸마그네슘, 화이트카아본, 카아본 블랙 等이 所謂 가루 配合剤의 主役을 이룬다. 이것들로 補強剤라고 불려 分散이 좋을 것을 絶對條件으로 하는 것을 되도록 먼저 添加하고 單純히 充填劑의 구실이어서 分散을 그리 必要로 하지 않는 것은 뒤로 둘리는 것이 原則이다. 粒子가 거친 粉體類는 一體의 固體軟化剤 구실을 하여 混練操作을 容易하게 한다. 補強剤는 粒子가 微細하기 때문에 그리고 또 特殊한 表面活性을 갖고 있기 때문에 부피가 푸석푸석하여 보통 고무에 混入되기 어렵다. 따라서 롤 위에서 재빠르게 混練하게는 안된다. 이런 境遇 롤 間隙을

넓게 한다면가 칼질하여 되물리면 도리어 가루끼리 濡集을 일으켜서 分散不良을 일으키는 原因이 된다. 이런 境遇에는 少量의 分散剤로서 스테아르酸이나 表面活性剤라면가 濡潤剤를 能란하게 使用하여야 한다. 스테아르酸을 軟化剤라고 생각하고 있는 분이 있으나 이것은 훌륭한 分散剤 即 混練促進剤인 것을 銘心하여 주기 바란다. 화이트카아본이나 카아본-블랙과 같은 表面活性이 強한 補強剤는 配合의 順序나 다른 配合藥品과의 接觸에 따라 그 補強性에相當한 影響을 끼치는 일이 있으므로 深加順序에 注意할 必要가 있다.

粉體類가 増量되는데 따라서 고무 生地가 굳어져 롤操作이 아무래도 어려워지고 發熱도 심해져서 所謂 카아본 스코오치를 일으키는 일이 있다. 이런 境遇를 생각해서도 軟化剤나 스테아르酸의 後期 深加가 所望스럽다.

#### e. 黃

스코오치를 防止하는 뜻에서 黃은 混練의 最終段階에서 넣는 것이 通則이다. 促進剤와 함께 가장 important한 分散을 要求한다. 그런데 黃의 分散은 酸化亞鉛과 마찬가지로 보기보다는 어렵다. 롤 測度를充分히 冷却하여 混練고무를若干 구덕구덕하게 만들고 롤 위에 黃을 조금씩 深加하여(칼질하여 되물림은 絶對 禁物)最後에 鏈내리하고 다음에 칼질하여 둘둘말아 直角으로 되물려 列理性을 解消하는 것쯤의 細心한 注意를 기울여 有終의 美를 거둔다. 黃의 分散不良은 스코오치나 블루움 促進의 原因이 되는 것도 記憶해 주기 바란다.

#### 2.4 混練 所要時間

實際의 作業管理로 보아 混練의 理想的 分散은 어렵다. 配合表도 混練의 順序나 作業의 優劣이 銳敏하게 影響하는 것은 現場의 加工技術配合으로서는 落第라고 할 수 밖에 없다. 即 實際配合으로서는 作業性에比較的 銳敏하고 所要品質을 保持하는 配合이 아니면 안된다. 따라서 混練作業을 大略 時間으로 定해서 거의 一定한 混練完了品質을 保證하는 것이 손쉬운 工程管理가 된다. 그래서 이를 爲하여 다음과 같은 混練時間 作業카아드에 따라서 한다.

混練카아드의 簡單한 例를 들면

오픈로울러法(小出武城著 고무工業 p. 67)

1벳취 84in(길이) 로울러

14.8kg(210파운드 總벳취重量)

- 1) 고무를 롤에 감아 4번 자른다. 3分
- 2) 뒷롤에 감기고 기름을 넣는다. 5번 자른다. 7分
- 3) 앞롤, 맹크 고무를 걷어내고 黃, 其他の 가루 配合剤를 添加 12分

4) 맹크 고무를 넣고 8번 차른다.	10分
計	32分

註: 차른다란 칼질하여 되물린다는 것. 맹크고무란  
混練量이 多量이 되는 境遇 2번에 나누어서 하  
기 為하여 混練고무의 一部를 따로 떼어냈다가  
나중에 하나로 합친다.

以上의 合計 32분이 所謂時間이 된다. 前後의 附帶  
準備나 整理의 餘裕를 보아서 우선 35分間으로 하여  
混練作業의 生產基準으로 삼는다.

## 2.5 混練完了 뱃취의 重量 척크

配合表에 基準한混練作業이 果然 完全하게 이루어  
졌는가 아닌가를 척크하는 데는 여러 가지 方法(後述)이  
있으나 現場의 으로는 무게를 다는 것이 가장 簡單하고  
確實한 方法이다. 그러나 이것을 實施하고 있는 工場  
은 거의 없다. 實際로 고무中の 水分의 蒸發, 가루의  
飛散, 기름의 附着 따위로 理論的인 總量보다 減量하  
는 것이 普通인데 問題는 몇 % 減量하는가, 어느 程  
度의 偏差가 許容되는가 이다.

美國의 고무工場의 例를 取하면

試驗로울러인 境遇	1% 以內
22in로울러인 境遇	3% 以內

가 最大 許容 限度라는 數字이다.

ASTM의 試驗로울리에서는 0.6% 以內라고 하는 嚴  
重한 指定이 있다. 卽 이 以上인 境遇의 試驗 데이터  
는 公表의 價值가 없다는 것이다.

## 2.6 混練完了 뱃취의 冷却方法

混練이 끝난 生地는 定해진 두께와 치수로 가루칠해  
서 冷却하여 貯藏하게 되는데 이때에 冷却方法이나 溫  
度에 對해서도 細密한 指示가 必要하다. 아무 생각 없  
이 쌓아놓으면 고무의 热不良導體의인 性質때문에 蕃  
熱에 따른 스크오치가 일어난다던가 異種配合인 境遇  
에 接觸으로 表面 불투명 誘發의 原因이 된다.

## 2.7 特殊配合의 特殊方法

再生고무나 사브파워를 添加할 때에는 우선 먼저 롤  
위에 넣고 이겨부셔서 가루받이 위에 떨어뜨려 混練하  
지 않으면 잘 分散하지 않는다. 그리고 스폰지고무의  
發泡劑따위도 롤溫度(嚴密히 말하면 이기는 고무의 溫  
度)에 對하여 特別한 指定을 하지 않으면 自然發火의  
憂慮가 있다. 그 밖에 電導性 카아본이나 透明性 基  
酸마그네슘을 混練할 때 絶對로 되물림(칼질하여)질  
하지 말라고 하는 것 等 많은 特殊混練技術이 있는  
것도 諸君이 잘 아는 바와 같다.

## 2.8 抽出 試料의 探取法

可塑度, 比重, 加黃度 測定 等의 試料 探取法도 公  
式에 依하여 定하여진 샘플링方式에 따라서 하지 않으  
면 모처럼의 試驗이 無意味하여지는 境遇가 있다.

## 2.9 記錄 ディ터

配合番號, 뱃취番號, 日字, 作業員番號, 試驗체크,  
用途, 칼라인엑스 等 써가노라면 많은 것 같으나 以  
上의 것은 絶對로 必要한 데이터로 混練 生地가 工程  
에 흘러가는 데 따라 上記 記錄 데이터도 함께 흘러가  
야 한다. 유감이나 우리나라 고무工場에서는 이와같은  
品質管理가 理論上으로는 엄하게 論難되는데 比해서는  
工場에서 實施되고 있는 곳이 아주 적다. 그렇기 때문에  
모처럼의 貴重한 混練生地가 行方 不明이 되기도 하  
고 正體 不明의 混練生地가 工場에 딩굴기도 하고 또  
트러블이 일어나도 原因追究에 時間을 끌게 되는 수  
가 많다. 나는 지금으로 부터 30年前인 옛날에 웰카  
터의 바다고무工場에서 이 記錄方式을 보고 感歎하  
였던 追憶이 있다.

## 3. 混練의 魔術

고무는 배가 큰 大人物이다. 어떤 가루나 기름을 털  
어 넣어도 싫은 낯색 않고 삼켜버리고 일단 고무 낯을  
한다. 그 뿐 아니라 이김률이라고 하는 등근 쇠방망  
이(丸棒) 두가닥을 눌어놓은 것에 지나지 않는 原始的  
인 이김 機械에 지나지 않지만 놀라운 性能을 갖추고  
있다.

고무와 가루나 기름을 섞는 것 뿐인 技術을 좀더 파  
해쳐 보기로 하자.

이김률이란 剪斷力を 利用한 고무를 이겨부수는 機  
械이며 률間隙을 利用한 가루를 쑤셔넣는 機械에 지나  
지 않는 것처럼 보이지만 결코 그런 簡單한 物件이 아  
니다.

고무의 热可塑性과 가프·줄(Gough-Joule)效果——  
잡아늘린 고무를 加溫하면 收縮하고 冷却하면 伸張하  
는 고무의 特異性——에 따라서 素練된 고무는 률 表  
面에 아시는 바와 같이 잘 말려붙는다. 이같은 말려붙  
는 性質이라는 것의 重要性을 보아넘기기 쉬우나 요즈  
음 開發된 合成고무 특히 스티레오고무 따위를 이겨보  
면 天然고무의 률에 말려붙는 特性이 얼마나 優秀한가  
를 아실 줄 안다.

素練中の 고무 舉動을 注意 깊게 觀察하여 보자. 률  
間隙(넓 nip)위에 놓인 고무는 빠굴빠굴 円運動을 하

면서 回轉하여 左右 고무막이 方向으로 向하여 흘러가는 것을 알 수 있다. 여기에 가루를 添加하면 이 涡動에 휘말리는 것처럼 섞여 들어가는 것이며 이때 가루는 풀려서 厚은 層이 되어 들어가고 이것도 또한 고무와 함께 回轉하면서 양가로 移行하여 가서 自然이 平行 分散을 이룬다. 또한 를 틈새를 빠져나온 고무의 混練시이트는 를面에서 冷却되어 고무表面의 收縮이 일어나서 섞여 들어간 가루의 破碎作用이 이루어진다. 그뿐 아니라 이 섞여 들어간 가루의 回轉方向에 對하여同一한一定 方向으로 이루어지고 있는 것에도 注意하지 않으면 안된다.

一般的으로 高分子 物質의 混合은 一定 方向으로 搅拌하지 않으면 좋은 結果를 얻지 못한다. 이 原理에 對하여 내가 工夫를 깊게 못하여 잘 모르나 接着劑를 이기는 法, 香辛料 거자를 이기는 法, 캐리멘로(Carmelo)의 이기는 法 等에서 一定 方向으로만 搅拌한 것과 되는대로 搅拌한 것이 같은 混合이면서 結果의으로 顯著한 差異가 있는 事實을 우리들은 經驗的인 智慧로 알고 있다. 即 고무로울려가 一定 方向으로 가루類를 이겨넣는 것이 고무製品의 物性에 어떤 큰 效果를 附與하는 것 같은 느낌이 든다. 이것은 炭酸마그네슘 混練의 透明고무라던가 電導性 카아본 混練時의 電導고무를 製造할 때 서둘게 칼질 되울림을 하면 좋은 結果를 얻지 못하는 事實로도 알 수 있다.

벤버리믹서에 의한 混練이 流行이 되었으나 前回에 이야기한 것처럼 一種의 拙速의 非常 手段이며 카아본 블랙과 같은 優秀한 補強劑의 多量 配合으로 그品質低下를 겨우 防止하고 있는데 지나지 않는다. 同一한 中級 配合으로 2가닥 로울려와 벤버리의 比較를 하면 原始的인 로울려로 混練한 쪽이 性能의으로 優秀하다. 具體的인 比較 테이터가 유감스럽게도 手中に 없지만 이김고무의 切斷 斷面의 光澤이나 潤氣로 分散度를 보는 것만으로 一目瞭然 區別을 할 수 있을 것이다.

그러나 벤버리믹서의 混練이 不可하다는 생각은 時代에 뒤떨어진 石頭라고 놀림받을 것이다. 매스터벳취方式이나 이에 適合한 고무이면 配合設計에 따라 混練의 能率化를 圖謀하여야 한다. 벤버리型 믹서 使用 技術에 對하여는 뒤에 이야기하겠으나 肉眼의으로 觀察하기 어려운 缺點이 있으므로 2가닥 로울려의 開放型으로 고무나 가루의 混練 舉動을充分히 觀察하여 주기 바란다. 고무의 모양, 가루의 種類에 따라 를 위에서의 늘어나고 오그라 드는 것, 고무살갗이나 색의 變化, 靜電氣에 依한 가루와 고무와의 吸着이나 反撲 等單純한 고무와 가루나 기름의 混合 分散 以上的 玄妙不可思議한 光景을 보실 수 있을 것이다.

나는 젊었을 때 「고무技術은 를 위에서 생각하라」는 教訓을 받아 틈만 있으면 로울려에 매달려 고무와 가루의 를 위에서의 格闘를 觀戰하였다. 그래서 自然이 補強이나 加黃理論, 나아가 配合의 改良도 이같은 混練의 魔術을 通하여 생각하게끔 버릇이 되어 버렸다. 따라서 서로운 고무이면 藥品이면 아무리 冊이나 캐드력을 읽어 工夫를 한다하여도 곧 잊어버리고 말지만 한번이라도 로울려에 집어넣고 를 위에서 이 눈으로 눈여겨본 것이면 다시는 잊어버리지 않는다는 까다로운 고무장이 習性이 몸에 배어 버렸다.

내先輩에 該當하는 고무技術者로 벤버리 속의 混練 고무나 加黃罐 속의 고무의 加黃 狀態를 손바닥 뒤집듯이 안다고 하는 분이 있는데 요즈음은 겨우 그 뜻하는 内容을 알게 된 것 같은 느낌이 든다. 「技術이란 一種의 魔術과 通한다」고 하면 지금의 젊은이들에게는 웃음거리에 지나지 않을 테이니 이 以上 強調하지 않겠으나 고무技術者는 로울려에서 멀어지면 멀어질 수록——距離 제곱에 比例하여——고무 技術에서 멀어진다고 생각하라.

#### 4. 各種 고무의 混練 特性

天然고무 時代에는 고무 自體의 可塑性이 優秀하고 뿐만아니라 混合하는 配合劑도 比較的 單純하였으므로 混練은 그리 困難한 作業은 아니었다. 그런데 各種 合成고무가 登場하게 되면서 부터는 天然고무와 꼭 같은 混練法을 써서는 쉽사리 좋은 結果를 얻지 못한다는 事實은 누구나 經驗하였을 것이다.

即合成고무의 種類나 商標別 相異에 따라 可塑性(무우니粘度)이 다른 것은勿論이고 를 위에서의 可塑度의 變化(軟化)가 天然고무와 같이 順調롭게 低下하지 않아 多量의 充填劑나 기름을 添加하는 所謂 high fillers and high oils가 普遍化하였기 때문에 合成고무에의 混合이나 分散은 大端한 일거리가 되었다. 그리고 풀리머블렌드라고 하여 天然고무와 合成고무의 併用이 예사일로 쓰여지게 되었으므로 混練技術에도 一종의 革命이 일어나고 있다하여도 過言이 아니다. 옛날에는 混練이라고 하면 時間을充分히 들여서 功들여 이기기만 하면 틀림 없었던 것인데 오늘날에는 될수록 짧은 時間에 偏差가 적은(平均分散)고무配合物을 이겨내는 것이 소중하게 되었다. 그러기 為해서 벤버리 믹서法이라던가 高溫混練法(hot temperature mixing)이라던가 逆練法(up side down-mixing)이라고 하는 새로운 方法으로 바뀌어 가고 있다.

이들에 對한 說明은 後述하겠으나 要컨데 여러가지

性質이 다른 고무에 對하여 그 物性에 適合한 混練法이 研究되어 가는 것은 當然하며 天然고무의 混練技術만으로 모든 合成고무를 處理하는 것은 도시 無理한 註文이다. 이것은 素練하는 境遇와 꽤 같고 아래에 代表的인 各種 合成고무의 混練特性에 對하여 이야기하여 보자.

#### 4.1 天然고무

나는 「天然고무는 混練하기 쉽다」고 아무렇지도 않게 이야기 하였으나 事實은 決코 그렇지 않다. 지나치게 功들여 이기고 있노라면 分散은 理想의 完全히 이루워질지 모르지만 고무의 너어브가 지나치게 떨어져 틀에 끈적끈적 달라 붙고 힘이 弱한 고무製品이 되어 버린다. 그렇다고 짧은 時間에 소홀하게 대처하면 配合物에 망울이 생기기도 하고 押出이나 칼렌더팅이 잘되지 않는 不良品이 되어버린다. 다시 말하여 適當히 이겨진 混合고무를 만들어 내는 것은 아주 어려운 것이다. 可塑度가 떨어지기 쉬운 天然고무는 이 點이 合成고무와 달라서 제일 이기기 어려운 物件이라고도 할 수 있다. 그래서 天然고무의 混練을 대체로 素練한 로울러 맨이면 어떠한 合成고무일지라도 대수롭지 않다고 自負하여도 좋을 것이다.

#### 4.2 SBR

高溫重合(HTP), 低溫重合(LTP) 및 油展고무(OEP)의 種類差에 따라서 混練의 難易는多少 있으나 틀에 올려져서 可塑度變化가 거의 없어 언뜻 보기에 混練이 어려운 것 같이 보이지만 가루의 分散은 意外로 좋다. 粒子의 크기와 形態의 影響이 天然고무보다 確然히 나타나므로 注意하여 混練을 할 必要가 있다. 合成고무에서는 같은 카아본 블랙이던 炭酸칼슘이던 單獨 使用보다는 品種이 다른 種類의 것을 블랜드하는 편이 偏差가 적은 平均된 性能을 얻기 쉽다고 말한다. 이는 相互의 習性을 相殺하여 平均化함에 따라 混練 狀態의 偏差를 平均화하는 까닭이라고 보여진다. 다시 말해 SBR은 天然고무 以上으로 混練을 敏感하게 받기 쉬운 特性을 가지고 있다.

SBR은 스티렌이라는 热可塑性 物質을 包含하고 있기 때문에 溫度가 높아지면 急激히 軟해지는 性質이 있으며 따라서 밴버리미서와 같은 高溫混練法이 適當하다. 또 天然고무의 wet에 對하여 dry한 느낌의 性狀이므로 多量의 프로세스油의 添加를 必要로 한다. 따라서 이 기름의 添加 方法이 分散에 重大한 影響을 준다. 天然고무인 境遇에 기름의 添加量이若干(普通 5PHR以下)이기 때문에 그리 影響을 주지 않는다. 혼히 混

練을 促進하는 뜻에서 처음에 添加하면가 或은 가루에 섞어서 添加하는 분이 많으나 이는 잘못이며 기름은 될 수록 마지막에 添加하는 것이 分散 向上의 秘訣이다. 初期의 기름 添加는 純보기만의 軟化作用으로 混練을 短縮할 뿐이며 實際의 分散 效果는 기름의 루브리칸트(潤滑)作用 때문에 空轉을 意味한다.

要컨데 SBR와 같은 굳고 드라이한 고무는 가루를 多量으로 添加하고 알갱이끼리의 摩擦力を 利用할 때는 分散은 걱정하지 않아도 된다. 지나치게 공손하게 이기더라도 서어브가 떨어질 염려는 없다.

#### 4.3 클로로포렌고무(CR)

이김 狀態가 天然고무와 제일 비슷한 合成고무이나 表 2와 같은 特殊한 物性變化를 일으켜 틀에 달라붙는다면가 스코오치를 일으키기 쉬우므로 注意하여야 한다.

原理적으로 混練은 彈性相의 너어브를 利用하지 않으면 分散이 잘 되지 않는다. 따라서 되도록 低溫 틀에서 하여야 한다.

表 2. 네오프렌의 相變化

相變化	G N型	W型	天然고무
彈性相	常溫~70°C	常溫~80°C	常溫~100°C
粒狀相	70~93°C	80~93°C	100~120°C
可塑相	93°C 以上	93°C 以上	135°C 以上

註: W型은 G型보다 可塑化가 困難하다.

가루 添加는 한번에 하지 말고 少量씩 加하여 뱅크(틀 위에 고인 고무와 배합제가 섞인 데어리) 위에 되도록 고이지 않도록 하고 칼질도 그리 빈번히 하지 말것. 特히 濕氣가 있는 것을 多量添加하면 二次凝聚의 굳은 塊狀이 되기 쉽다. 酸化마그네슘을 最初에 添加하는 것은 脫鹽酸을 防止하는 뜻에서 重要하며 架橋劑인 酸化亞鉛의 混練도 最後에 功들여서 할 必要가 있다. 酸化 亞鉛도 黃파 마찬가지로 언뜻 보기에 고무에 섞여 들어가기 쉬운 것 같으나 實際로 平均 分散이想像以上으로 어렵고(2.3 b.에서도 言及하였지만 5PHR重量 添加도 容量의으로는  $5 \div 5.6 = 0.9$ 로 促進劑級의少量이다) 스코오치의 最大 原因은 이 酸化亞鉛의 分散 不均衡에 있다는 것을 잊어서는 안된다.

#### 4.4 부틸고무(IIR)

너어브가 없는 軟한 고무이기 때문에 가루 分散이 제일 어렵다. 틀에 감겨 붙으면 카아본이라던가 실리카系統의 生地를 굳게 하는 性質을 가진 가루를 처음에

먹인 다음에 黃, 酸化亞鉛類의 重要한 가루를 조금씩 添加하는 것이 부틸고무 混練의 要領이다. 热處理劑 Polyac나 Elastopar를 처음에 먹이고 130~150°C쯤의 高溫 롤(비닐用)로 30分쯤 混練하여 冷却 放置한 다음 普通의 低溫 롤에서 通常의 配合劑 添加 順序대로 하는 方法(美國式)도 있다.

配合劑 特히 白色 补強劑를 多量 配合하면 롤에 粘着하기 쉬우나 이 때의 對策으로 스테아르酸 (1~3 PHR), 스테아르酸亞鉛(2~5 PHR)이나 파라핀 또는 低融點 폴리에틸렌(2~5 PHR)의 어느 하나를 加하면 어느 程度 防止할 수 있다. BXDC(butoxyethyl diglycol carbonate)나 TBXP(tributoxyethyl phosphate, KP-140)와 같은 特殊한 藥品을 1PHR 添加하면 完全히 防止할 수 있다고 쓰여 있는 文獻도 있으나 接着이 나빠지는 缺點이 나타난다.

藥劑를 사용하지 않는 方法으로는, 첫째로 롤 温度를 올리는 것이다. 普通 粘着하면 天然고무를 加工할 때의 버릇으로 롤 温度를 떨어뜨리지만 合成고무 特히 부틸고무를 加工할 때는 그와 反對어서 롤 温度가 칠 수록 달라 붙는 性質이 強해 진다. 둘째는 롤 間隙을 넓혀서 摩擦力を 멀어주는 것이다.

要는 제일 처음에 이야기한 配合劑의 一部를 먼저 添加해서 어느 程度 硬化시켜 다른 配合劑를 少量씩 添加하는(時間을 들여도 絶對로 安全하다)方法을 勸奨한다. 처음에는 고무量을 적게하고 가루가 먹혀 들어가는데 따라 새로운 부틸고무를 조금씩 添加하는 씨고무(外國에서도 seed라고 부르고 있다)法도 좋다. 앞 롤보다 뒷 롤의 温度를 15~20°C쯤 高溫으로 하고(天然고무와 反對), 타이트닢(tight nip, 롤 間隙을 좁힘)으로 混練하면 分散도 잘 되고 일하기가 편하다.

#### 4.5 니트릴고무(NBR)

이것은 「딱딱하여서 어려운 고무의 代表」라고 하여 맨 먼저 軟化劑나 可塑劑를 添加하면 이리지도 저리지도 못하는 폴리지 않는 데어리가 되어 버린다. 도리어 이 딱딱한 特性을 利用하여 능숙하게 分散시키는 研究를 하여야 하는 것이다.

黃은 연뜻 보면 풀리기 쉬워 보이나 事實은 그 點이 결과 속이 다른 點이다. 아시는 바와 같이 「고무에 제일 重要한 黃이 제일 分散되기 어렵다는 것은 고무장이라면 잊지 않도록 마음에 새겨 두어야 할 일이다.」 그리고 어떤 까닭인지 모른다 여러가지 고무 중에서 이 니트릴고무가 제일 黃의 分散이 어렵다.

따라서 우선 처음에 黃과 酸化亞鉛을 고무 全體에 흘 뿐이라는 것처럼 添加한다. 다음에 카아본을 包含하는充

填劑의 1/2을 添加한다. 칼질하여 뇌물립질 한 다음 나머지 1/2을 加하고 맨 나중에 軟化劑, 加工助劑, 促進劑를 섞어 넣고 混練을 끝낸다.

#### 4.6 其他 고무

하이파론, 아크릴고무, 신리콘고무, 多黃化고무 等은一般的으로 天然고무 보다는 混練하기 쉽다. 事實天然고무와 같은 混練하기 어려운 고무로 修業한 고무장이이면 고무라고 이름 붙는 엘라스토더미이면 로울러로 어떻게든 이겨내는 技術이 自然이 捷得되어 있으리라 본다.

#### 4.7 스테레오고무

一般的으로 溶液重合法으로 만들어진 合成고무는 너어보가 弱해서 所謂 쿨드풀로우性이 있으므로 大略 부틸고무와 비슷한 混練 特性이 있다. 따라서 1/3量의 가루로 된 配合劑를 먼저 加해서 고무를 굳게 만든 다음에 黃이나 酸化亞鉛을 添加하여야 한다.

#### 4.8 블랜드고무

블랜드 比가 7割以上인 主 고무의 混練 特性에 따라 하면 좋다. 폴리머의 블랜드보다도 主 配合劑를 미리 混練(precompounding)한 폴리머 끼리를 混練하는 所謂 compound polymer blending이 좋다는 說도 있으나 이것은 極性이 서로 다른, 例를 들면 네오프렌과 天然고무의 混練時에는 좋으나, 極性이 같은, 例를 들면 SBR와 天然고무의 混練時에는 그별 必要가 없다.

위에 說明한 것은 各種 고무의 基礎的인 오픈로울러에서의 混練 特性에 지나지 않는다. 주어진 폴리미고무의 性質에 맞춘 가루먹이기法이 있는 것은勿論이지만 要는 가루를 固結시키지 않고 均等하게 混入 分散시키는 것이 重要하다. 그런데 이 가루라는 뜻이 고무以上으로 결파 속이 다른 者이고 또한 混練이 어려운 가루 일수록 고무製品의 生死를 左右하는 것이어서 참으로 귀찮은 作業인 것이다.

### 5. 重要 配合劑의 混練 特性

같은 가루일지라도 化學成分, 比重, 粒子의 形態나大小 等에 따라서 고무와의 接觸, 混合 및 分散方式이 千差萬別하다. 야릇하게도 고무에 풀리기 쉬운 것은 分散이 어렵고 풀리기 어려운 것이 뜻밖에 分散이 좋다. 結論的으로는 時間이 걸리는 것 같은 가루 일수록 混練한 結果가 良好하고 短時間에 混練이 終了하는 것과 같은 것은 混合만이며 分散은 不充分하다고 하는

混練未完成 고무에 지나지 않는다. 여기에 工場技術로서의 矛盾이 있다. 卽 되도록 짧은 時間안에 完全한混練을 完了하지 않으면 안나는 것이다. 그러기 為해서는 重要한 配合劑만이라도 混練할 때의 特性을 工夫할 必要가 있다.

### 5.1 黃

黃의 分散 困難에 對한 特異 體質에 對해서는 앞에서 이야기 하였지만 에보나이트와 같은 黃의 配合量이 많은 配合을 해본 분이면 내가 하는 이야기의 뜻을 알 것이다. 에보나이트 配合의 混練에는 체와 같은 것으로 黃을 數 없이 散布하는 것 처럼 添加하여야만 한다. SBR의 加黃이 天然고무와 같이 잘 안된다고 不平하는 분이 있는데 微粉末 黃을 選定하여 散布方式으로分散을 功들여 하면 加黃도 迅速하여 지고 블루밍 걱정도 解消된다.

黃에서 또 하나 귀찮은 것은 높는점(m.p.)이 낮은 것이다. 90°C附近부터 軟化하고 100°C附近에서 液化하여 덩어리로 되기 쉽다. 벤버리作業直後의 高溫고무에다 한꺼번에 黄을 添加하였을 때에 특히 이 傾向이 強하여 集塊狀의 黄이 생기면 끝장이어서 絶對로 分散하지 않고 만다. 이것을 防止하는 뜻에서 美國에서는 스파이더標 黄이라고 하여 炭酸마그네슘과 黄을 混合하여 덩어리(集塊)를 形成하지 않도록 한 特殊한 黄이 市販되고 있는 程度이다. 또 黄의 마스터벳취를 만들여 分散의 完全을 期하는 境遇도 많다.

스코오치를 防止하는 뜻에서 黄을 混練作業의 最終段階에서 添加하는 것이 普通인데 이와 같은 境遇에는 를 溫度를 充分히 冷却시키고 고무混練物의 너어브를 조금 굳게 하여 作業할 必要가 있다. 高溫 를로 너어브가 떨어진 狀態에서 하면 겉보기에 잘 풀려들어간 것 같으나 實際는 分散이 잘 이루워지지 않고 局部的으로 黄濃度가 높은 部分이 생겨 블루밍이나 스코오치를 일으키기 쉬운 原因을 이룬다.

### 5.2 酸化亞鉛

酸化亞鉛(亞鉛華)도 比重이 크며 濕潤性이 많고 언뜻 보기에 分散하기 쉽게 보이나 實事은 매우 어렵다. 되풀이 하지만 고무에 풀리기(섞여들어 가기) 쉬운 가루 일수록 分散이 不完全하게 되기 쉬운 것이다. 특히 벤버리로 다른 가루類와 섞여서 초벌 섞이김될 때에는 酸化亞鉛만이 分散이 늦다. 그래서 절화나 스코오치 原因이 되는 實事이 最近 밝혀져 다른 가루類와 分離하여 最初에 酸化亞鉛만을 마스터벳취로 添加하는 方法이 推奨되고 있다.

酸化亞鉛의 分散 不良에 對하여는 混練中에 고무와 同種類의 負(マイナス) 靜電氣를 띠기 때문에 相互 反撥 効果에 따른 作用이라는 研究가 있다. 그레 이것에 對한 防止方法으로서 正(プラス)의 靜電氣를 띠기 하기 為하여 低級 脂肪酸(例를 들면 プロピオン酸)으로 表面 處理한 Protox(美 뉴저지亞鉛社의 商品名)가 있다.




그림 2 陽性 表面處理 酸化의 混練 促進効果

即 異種 荷電의 吸引力으로 고무와 酸化亞鉛을 充分히 接近시키고 다음으로 酸化亞鉛끼리의 同種 荷電의 反撥力으로 凝集을 防止하여 完全한 混合 分散을 하자고 하는 理論이다.

實際로 이와 같은 안성맞춤인 理論처럼의 効果가 이루지는지 아닌지는 알 수 없으나 酸化亞鉛이라는 것이 여러분이 想像하는 것 처럼 고무에 섞어 이기기 쉬운 物件이 아니라는 것만은 確實히 알았을 것이다.

### 5.3 補強劑

補強劑는 어느 것이나 微粒子乃至는 超微粒子의 가루類이다. 따라서 混練이 困難하다. 이는 오직 時間이 걸릴 뿐만 아니라 混練條件에 따라서 加工度라던가 製品에 미치는 影響이 意外로 크다. 곧 混練이 어려운 補強劑 일수록 優秀하다고 하는 아이러니한 屬性이 있다. 카아본블랙에서 最優秀品인 SAF가 實際의 타이어製品에 거의 使用되고 있지 않은 實事은 性能은 別途로 하더라도 오늘날의 進步된 벤버리나 其他의 混練 最新技術을 總動員하더라도 遺憾스럽게도 完全 分散을 얻지 못한다. ——이처럼 實際로 超微粒子인 것이다.

最近 스테레오고무와 같은 너어브가 弱한 고무의 補強劑로 構造性이 높은 所謂 하이스트렉춰性 가루類가

重要視되기에 이르렀으나 이 絡珠狀의 連鎖 構造가 너  
어보가 弱한 고무에의 混合 分散에 도움이 되기 때문  
이다.

粒子 다음으로 表面 活性의 問題가 있다. 理論은 省略하나 이 活性度를 살리는 것도 죽이는 것도 모두 섞이김 方法 하나에 달렸다 하여도 過言이 아니다. 카아본이 틀에서 飛散하는 것이 싫어서 어차피 기름도 같이 섞어 넣을 바이면 이 기름으로 카아본을 이겨서 고무에 섞어 넣더라도 같은 테지라고 생각한다면 큰 잘못이다. 그것은 모처럼의 카아본의 補強 效果를 기름으로 죽여 버리게 되기 때문이다. 無水硅酸마와의 화이트카아본類도 섞이김 여하로 대단히 性能 偏差가 甚하다.

理想的으로는 처음에는 少量씩 섞어 넣고 活性화 실리카의 씨(seed)를 우선 만들고 나중에 나머지 量을 한꺼번에 섞어 넣는다는 所謂「처음에는 處女를 다루듯이 조심조심하고 나중에는 제빠르게」하면 좋다. 어떻든 화이트카아본은 틀溫度가 낮은 午前中과 높은 午後를 比較하면 混練이 끝난 配合고무의 加黃度가 前者가 빠르고 後者가 늦어진다고 할 만큼 귀찮은 補強劑이다. 玉艷華 其他の 活性 炭酸칼슘에 對해서도 섞이김方法에 따라서 그 補強性의 變化가 크다는 것이 알려져 있으며 特히 他種의 表面 活性 補強劑와 混用할 때에는 添加 時期라던가 量에 對하여 되도록 差異를 두어서 補強劑 效果의 相殺을 되도록 避해서 이를 相乘效果로誘導하여야 한다.

이와 같은 가루 配合劑類의 混練 現象의 理致는 말씀드리자면 張皇하게 되므로 그만두겠으나 要컨테混練作業은 어렵게 생각하면 이 以上 어려운 技術은 없고 또 簡單히 생각하면 고무와 가루를 섞어 이기는 것 뿐인 原始的 技術에 지나지 않는 것이다. 그뿐 아니라 新式 밴버리니나 押出機式 自動混練機가 使用되는 時代가 되어도 100年前의 2가닥로울러 以上으로 性能이 좋은混練 機械를 찾아 볼 수 없다. 이것으로 나의混練魔術論의 結論으로 하자.

## 6. 새로운 混練 技術

混練를 여하이 하여 ① 能率 좋고 ② 完全 分散시키고 ③ 偏差를 적게하기 위한 研究는 옛날부터 여러 가지 形態로 궁리되어 왔다.

### 6.1 에이프론로울러法

普通의 오픈로울러로는 가루받이 위에 떨어진 가루類는 이것을 걸어모아서 몇번이라도 고무 뱅크 위에 되




그림 3. 에이프론로울러

매겨야 한다. 에이프론方式이란 그 手苦를 덜기 為하여 그림 3과 같이 엔드레스로 만든 흰 콘베어벨트의 에이프론을 앞틀의 表面에 밀어 붙이도록 分銅 W로 附着한다.

로울러의 回轉을 利用하여 에이프론이 엔드레스로 回轉하고 틀 間隙에서 떨어지는 가루는 에이프론과 함께 앞틀에 밀어 붙여지면서 고무 뱅크에 먹혀 드는 것처럼 自動的으로 文字 그대로 피드백(feed back)된다.

제일 原始的인 自動混練裝置로서 美國에서는 밴버리믹서 以前에는 폐 使用되었다. 單純 配合에는 適當하지만 우리나라와 같이 配合이 複雜한 境遇에 그리고 하나의 로울러로 多種 多樣한 目的으로 使用하는 境遇에는 不適當한 까닭인가 大工場 以下에서는 그리 使用하지 않는다. 特히 色物인 境遇 에이프론 掃除가 큰 일이다.

### 6.2 밴버리믹서의 逆混練法(up-side down mixing)

보통 고무를 먼저 넣고 뒤에 가루들을 섞어 넣는데 對하여 가루들을 먼저 넣고 그 뒤에 고무를 던져 넣는 것이므로 逆混練法이라고 부르고 있다.

黃고 促進劑를 除外한 其他 配合劑를 全部 投入하고 고무를 뒤에 投入하면 素練 效果가 없던가 素練하기 困難한 고무일지라도 가루 特히 카아본 블랙의 分散이 좋고 뿐만 아니라 普通法보다도 短時間(45秒에서 1分間)에 終了한다.

本法은 고무의 너어보가 弱하고 分散이 어려운 부틸 고무와 같은 境遇에 잘 應用되나 加熱 處理法이 使用된 후에는 그리 使用되지 않게 되었다. 그러나 스티레오 고무와 같은 뼈가 없는 고무에 對하여 應用 價値은 充分히 있다. 이 逆混練法의 急所는 內容量(3號 밴버리인 境遇 70l)에 對하여 充分한 容量의 가루의 量을 채




그림 4. 連續混練裝置(FCM 4型)

우고 最大限의 템퍼를 加하는 것을 잊어서는 안되는 것이다. 그렇지 않으면 고무가 벤더리 챔버 속에서 겉돌고 만다.

### 6.3 FCM法(화렐社 連續混練法)

CV(連續加黃)에 이어서 CM(連續混練)이 問題가 되고 있다. 美國의有名한 화렐社가 5年間을 研究한 結




그림 5. FCM 6號型과 主要部 外觀

果 1963年 처음 世上에 내 놓은 것이 이 FCM이라고




그림 6. FCM 内部構造

稱하는 連續混練機(그림 4)이다.

一種의 二連式 押出機로 스크류部分과 로오타部分으로 이루워 지고 前者가 混合을 後者가 送出을 하는 機構(그림 6)이다. 高溫混練方式을 採用하여 高能率은勿論이고 分散度도 뛰어나게 良好하다고 F社는 이야기하고 있으나 그 後의 情報에 따르면 아직 마스터벳취의 製造나 混練配合고무의 热入程度의 域을 못벗어나고 있다. 따라서 紹介할 價値가 없는 지도 모르겠으나 將次 이와 같은 連續式混練機械가 出現할 것이라는 程度는 記憶하여 주기 바란다.

現在 다음 4種類가 商品化되어 있다. (表 3).

그리고 最近 英國 Bridge社가 前記 Farrel社와 技術提携하여 FBCM이라는 名稱으로된 改良型이 유럽에 販賣되고 있다.

PVC의 境遇에도 이와 類似한 ビスト루더(mixtruder)라고 하는 박서와 押出機를 한데 묶은 것 같은 連續混練機가 있어 우리 나라에도 數臺 輸入·使用되고 있다. FCM와 마찬가지로 마스터벳취乃至 热入을 하는 程度에 밖에 使用되고 있지 않는 것 같다. 分散이라는 點에서는 充分하다고 할 수 없다.

表 3 FCM의 種類와 能力(lb/hr)

콤파운드	4CM	6CM	9CM	14CM
타이어트레드마스터벳취	1,000	3,500	6,000	10,000
고무混練	1,200	4,800	9,600	24,000
PVC(軟質)	1,200	4,800	9,600	24,000
PVC(硬質)	600	2,400	4,800	12,000
標準馬力	100	350	1,000	

- 特徵 : ① 資本投下가 적게된다.  
 ② 勞動力節約  
 ③ 混練生地의 品質一定  
 ④ 場所를 많이 차지하지 않는다.  
 ⑤ 벤버리에 比肩하는 能力(벳취시스템이 아닙므로 小型으로 充分)  
 ⑥ 掃除가 容易, 色巴꿈도 迅速하게 可能

#### 6.4 高溫混練法(벤버리믹서)

120°C以上의 高溫度에서 處理하는 高溫素練法에 對해서는 앞에서 言及하였으나 混練을 이어서 하는 境遇(벤버리믹서에서) 當然히 高溫混練法을 쓰고 있다.

고무를 可塑化하여 가루를 섞어 넣기 쉽게 할 目的을 為해서는 高溫으로 할수록 軟化가 進行하여 섞이기 쉬우나 한편 너무 너브를 떨어뜨리게 되면 分散이 나빠지기도 하고 카아본블랙겔을 增大시켜 좋지 않다. 따라서 高溫混練法은 原則의으로 되도록 短時間(2~3分鐘)에 재빨리 초벌 섞이김하는 方法이다. 쯤으로 생각하여 주기 바란다. 그리고 나서 普通의 오픈로울러의 低溫混練法으로 完全한 混合分散을 하는 것이다.

表 4는 高溫混練法의 利點을 實證한 一例이다. 그러나 이것은 타이어 트레드와 같은 多量의 補強性 카아본의 存在라고 하는 特殊한 케이스로 모든 고무製品에 對해서 같은 傾向이라고 速斷하지 않도록 注意하기 바란다.

表 4 벤버리믹서의 温度差에 따른 混練고무의 比較(타이어트레드 配合: 天然고무, 카아본 50 PHR)

放出時 섞이김고무 溫度	141°C	177°C	191°C
300%보풀러스 kg/cm <sup>2</sup>	84	107	115
引張強度 kg/cm <sup>2</sup>	222	257	264
硬 度 (肖아度)	61	60	59
Log R <sup>(1)</sup>	4.2	4.6	5.1
反撓彈性 %	57	58	59
道路耐摩耗度 % <sup>(2)</sup>	100	114	119

註 (1) R(電氣抵抗  $\Omega/cm$ )의 對數值이 큰 값일 수록 分散이 좋은 것을 뜻한다.

(2) 美國의 摩耗指數에相當하는 英國의 表示法으로 큰 값 일수록 耐摩耗性이 큰 것을 뜻한다.

## 7. 特殊混練技術

고무나 配合劑의 種類에 따른 混練特性은 前項에서 大體를 이야기 하였으니 製品의 種類에 따른 獨特한 混練作業에 對하여 조금 이야기를 하기로 한다.

### 7.1 스폰지 고무

使用하는 고무의 너브를 아주 떨어뜨리기 때문에 配合劑의 混合分散이 매우 어렵고 특히 고무가 롤에 척척 붙어 시이팅을 하는 것이 큰 일이다. 되도록 低溫에서 回轉比가 적은 混練專用롤(回轉比가 많은 素練用롤은 못쓴다)로 悠長하게 이길 것. 옛적에는 이目的으로 石製롤을 사용한 工場도 있었다. 또 한꺼번에 섞이김을 끝내지 말고 中途에서 쉬었다가 다시 되이김질을 하면 時間의으로는 浪費가 있지만 粘着에 對한 걱정도 없고 氣泡가 고른 스폰지 고무를 얻을 수 있다. 바꾸어 要約하면 다음과 같다.

- 1) 混練直後의 加黃 스폰지는 氣泡가大小不均一하다.
- 2) 成熟後의 加黃 스폰지는 氣泡가 어느 程度均一하다.
- 3) 되이진 後의 加黃 스폰지는 氣泡가 大部分均一하다.

스폰지의 發泡狀態는 配合보다도 混練이나 熟成工程이 重要하다고 알아주기 바란다. 그리고 混練後의 生地 고무도 잘 冷却시켜서 自然發泡를 抑制(특히 DCP使用인 境遇) 시키지 않으면 發泡力이 減退한다. 또 새로 이겨낸 生地에 되풀림 生地를 一定比率로 添加하는 것도 一定한 發泡度를 얻기 위한 混練上의 秘訣로 여겨지고 있다.

### 7.2 에보나이트

黃이 分散하기 어렵다는 것을前述하였지만 에보나이트 配合처럼 多量混練하는 境遇에는 한층 痛感하게 된다. 黃은 高溫이 되면 一種의 끈기가 생겨서 固結하기 쉬우며 한번 固結되면 解離를 몇번 하더라도 再分散은 困難하게 된다. 롤위에서 체질을 하면서 조금씩 添加하면 좋은 結果를 얻는다. 언뜻보기에 거칠 없이 섞여 들어 가는 것 같이 보이는 黃이나 酸化亞鉛이 實은 귀찮은 存在인 것이다. 카아본블랙이나 玉艷華數와 같은 언뜻 보기에 混練하기 어려운 것 같은 것이 實은 分散이 容易하다.

에보나이트와 같이 混練에 長時間을 必要하는 境遇에는 素練은 그리 많이 안한 고무를 使用하고 롤 溫度

도 될수록 낫은 편이 좋다.

### 7.3 고무塗布

엷은 것이므로 편 흘은 禁物이기 때문에 가루의 分散에는 특히 神經을 쓴다. 뿐만 아니라 칼렌더作業이기 때문에 고무의 너보를相當히 떨어뜨리므로分散은 어렵게 된다. 따라서 配合劑類는 振動체를 使用하여 粗粒子를 除去한 것을 써야 한다. 近來에는 굳은 合成고무의 使用이 많고 또 配合劑의 品質이一般的으로 좋아 겟으로 特殊한 商標 品種을 指定하면 장마철이나 夏節以外에 再次 체질할 必要는 없다. 分散不良을 일으켰을 境遇에는 生地를 冷却하고 熟成 硬化시킨 後에 霰내림(冷溶에서)을 2~3回 하면 大體로 바로 잡힌다. 너보가 떨어진 이김고무는 아무리 이겨도 分散은改善되지 않는다.

### 7.4 總고무靴 몸통고무

加黃中의 차짐이나 加黃後의 모양 흐트러짐 그리고 또 製品의 表面이라던가 觸感 따위에도 까다로운 要求가 있는 商品인 만큼 몸통고무의 섞이김 作業은 좋은지 나쁜지 모르겠으나 다른 고무製品인 때와는 다른 一種의 섞이김法이 이어져 오고 있다.

- 1) 素練은 若干하고 끝 섞이김으로 옮겨 도함 30分 以內에 끝마쳐야 한다. (勿論 이것은 오픈 로울러 인 境遇)
- 2) 신발 몸통고무 配合은 본 뜨고 남은 스크랩고무가 되돌아가 다시 이겨지는量이 많다. 이것이 所謂 씨(seed)고무——씨고무의 구실을 하여 줌으로 섞이김질을 促進하는 效果가 있다.
- 3) 다만 고무의 뒤틀림이 反復되면 차차 너보가 지나치게 떨어지므로適當히 다른 部品 配合(겉창, 중창) 等에 넘겨 주어야 한다.

### 7.5 一般 金型 製品 配合

金型으로 찍어 내는 製品이므로 混練이多少 疏忽하되도 좋다는 法은 없다. 金型 속에서의 고무의 흐름을 좋게 한다던가, 에어(氣泡) 빠짐을 빨리 하게 하는 加工性이라던가, 切斷面의 潤이나 表面의 平滑性 等의 外觀이라던가 物性의 完璧을 期하기 為하여도 混練技術과의 關係를 注意하여야만 한다. 값비싼 配合일지라도 混練을 허술히 한 것은 값싼 配合인 境遇와 같은 結果가 되고 만다.

### 7.8 물이김(水練)

여러분은 加黃促進劑 HMT가 分散의 極히 어려운 것

과 그래서 이것을 잘 分散시키기 為하여 물이나 알코올의 溶液으로 만들어 물 위에서 蒸發시켜 가면서 添加시키는 方法을 알고 계실 것이다. 水分을 多量 含有한 配合劑를 加熱를 위에서水分을 蒸發시켜 가면서 고무와 混練시키는 方法을 나는 물이김(水練)이라고 이름 붙인다. 아주 亂暴한 方法이라水分이 남아 끔보고 고무가 될 것이라고 걱정할 지 모르나 “미리 걱정하기보다는 실제로 하여 보면 생각 보다 쉬운” 딱딱하고 光澤이 있으며 가죽과 같이 튼튼한 製品을 얻을 수 있다.

내 實驗은 白艷華X라는水分約 50%의 클로이드碳酸칼슘을 直接 고무에 물 위에서 混練한 約 30年前의 實驗이다. 그 後 阿膠を 溫水로 膨潤시킨 것이라던가 리그닝의 알칼리 溶液 따위로도 興味로운 結果를 얻었었다.

反對로 天然고무에 水溶性 올레酸암모니아라던가 마그네슘化合物을 加하면서 長時間 混練하여 물풀(水糊)이라고 하는 一종의 人工 라텍스를 調製하는 것도 興味있는 技術이다. 곧 혼히 하고 있는 乾式法混練에 對한 濕式混練法이지만 그 理論이나 作用에 對하여는 여러분의 賢察에 맡기기로 한다.

## 8. 混練의 判定과 管理

配合劑 分散度의 判定·測定法에 對해서는 「ゴム試驗法」(日本ゴム協會刊 1963) p. 125~129에 여러가지로 理論的으로 說明되어 있다. 그러나 工場에서 現場의 으로 管理하는 方法으로는

- 1) 肉眼 또는 擴大鏡으로 섞이김 고무 斷面의 觀察法.
  - 2) 손끝으로 잡아 당긴 고무 薄層의 觀察法
- 程度만이 實用되고 있을 뿐이다.

매우 疎忽한 것 같으나 熟練되면 斷面의 色과 潤氣에 의하여 合格, 不合格이 쉽게 判定된다. 外國에서도 dispersion rating(分散比率)이라고 하여 分散의 優秀에서 良, 可, 不可의 順位로 10段階로 分類한 標準寫眞에 따라 分散比率을 肉眼으로 判定하고 있다. 이 境遇配合劑의 種類와 配合量에 따라 分散特性이 각각 서로 다르다는 것을 念頭에 넣어 두어 주기 바란다. 微粒子인 것일 수록 完全 分散할 수록 斷面 光澤이 增加하고 粗粒子의 것은 完全 分散하여도 光澤 增加가 눈에 뜨이지 않는다. 色物 配合인 境遇엔 顏料나 染料는同一 配合을 하여도 分散의 좋고 나쁨으로 顯著하게 色彩가變化하는 것은 여러분이 이미 잘 아는 바이다.

그리고 섞이김이 끝난 고무에 對하여 分散不良의 粗粒子를 發見하였을 때 그것을 끄집어 내서 무엇인가를

分析하여서 그 원인을 追求하여야 한다.

簡單한例를 들면 鹽酸을 加하여

1) 조용히 녹으면 酸化亞鉛.

2) 거품이 나면서 녹으면 碳酸칼슘 아니면 碳酸마그네슘.

3) 녹지 않으면 클레이, 실리카 또는 黃酸발륨.

으로 大體로 짐작할 수 있으므로 그 配合劑의 水分이나 粗粒子의 有無를 檢討하면 된다. 配合 藥品에 分散不良을 일으키는 原因이 있을 때에는 아무리 混練의 名手라 할지라도 分散不良은 免할 길이 없다. 다만 普通의 로울러맨과 틀린 點은 가루를 고무에 섞을 때 손으로 만져 보던가 허로 훑어 보던가 그렇지 않으면 틀 위에서의 가루의 擧動으로 分散良否를 미루어 알 수 있을 것이다.

### 8.1 混練 不良 對策

分散不良을 일으키면 하여튼 를을 꼭 조이고 잘 이기기만 하면 改善할 수 있다고 생각하는 분이 많다. 앞에서도 이야기 하였다고 생각하지만 이기면 이걸 수록 고무의 너브가 떨어져서(특히 天然고무인 境遇) 가루를 부스러뜨리는 힘이 없어진다. 이겨진 生地의 溫度도 上昇하기 때문에 더욱 더 못쓰게 될 뿐이다.

이런 境遇에는 이긴 生地를 를에서 떼어 내서 充分히 冷却하고 可能하면 하루 밤 熟成시킨 後에 아침 잘 식은 로울러로 조금씩 置内리를 한 다음 热入로 울려 시이팅하여 내면 된다.

다음에 混練할 때의 分散不良原因이라고 생각되는 조건을 列舉한 바니 參考로 하여 주기 바란다.

- 1) 素練이 不充分한 고무에 서둘러 가루類를 多量으로 添加한다.
- 2) 칼질을 너무 자주 한다.
- 3) 처음부터 를 間隙이 지나치게 넓다.
- 4) 를 表面에서 가루가 壓着되어 板狀이 된다.
- 5) 를 溫度가 70°C以上의 高溫인 때.
- 6) 기름類를 먼저 添加한다.
- 7) 한 뱃취의 量이 너무 많다.
- 8) 되돌림 生地의 量이 너무 많다.
- 9) 가루類의 水分(1% 以上)과 粗粒子의 含有.
- 10) 기름과 가루類를 混合하여 添加한다.

### 8.2 混練의 均等性

分散不良은 肉眼의 으로 알기 쉬우나 困難한 것은 均等性偏差이다. 곧 部分의 으로 配合劑의 濃度가 變化하는 것으로 스코오치의 原因이나 加黃의 不均等이라 는 點에서 本質의 으로 製品을 못쓰게 만드는 境遇가

많다.

라인넬氏의 實驗에 따르면 表 5와 같이 混練로울러만의 混練과 이것을 다시 칼렌더를 한번 거친 境遇의 均等性을 灰分의 定量分析으로 測定하였다.

各 고무生地의 數個所에서 試料를 採取하여 分析한結果이다. 混練고무의 偏差가 ±5%가깝게 있는 것에 놀라움을 느끼며 칼렌더로 一種의 置内리工程을 한것으로 ±1%가까이에 까지 改善되는 事實을 充分히 알아 주기 바란다.

灰分 代身에 比重도 이 目的으로 때때로 使用한다. 特히 現場 方法으로는 영比重計라던가 黃酸亞鉛 水溶液의 浮法과 같은 簡便法이 보다 實際의이다. 工場에 따라서는 1뱃취마다 可塑度나 加黃度 試驗(小片으로 한꺼번에 20種各加黃하여 外觀의 으로 偏差를 判定하는 方法으로 均等性 체크를 하고 있다. 그러나 表 5로 알 수 있는 바와 같이 1뱃취 自體에 對하여도 部分의 으로相當한 不均等性이 있다는 것을 엿어서는 안된다.

表 5 混練의 均等性(라인넬氏)

同一配合고무	灰分 (%)	偏 差 (%)
混練고무 生地	53.96~63.60	±4.83
칼렌더고무 生地	57.39~59.58	±1.10

### 8.3 混練의 어려움과 믿음직함

지금까지 장황하게 解說하였으나 아직도 다 쓰지를 못하였다. 그러나 서둘은 쓸모 없는 건 이야기는 도리어 混亂을 일으킬 念慮도 있고 뒤도 팔려 일단 混練作業에 대한 이야기는 이 程度로 끝마친다. 混練作業이라고 하면 고무에 가루나 기름을 섞어 넣으면 되는 것쯤으로 簡單하게 생각하는 젊은 技術者도 있다. 또 學校出身으로 試驗로울러로 여러가지 데이터를 잡는 시험을 하고 그것으로 混練은卒業하였다고 혼자 여기는 분도 있다. 그러나 實際의 고무製品을 만들기 為한 混練作業이라는 것은 決코 그렇게 簡單한 技術일리가 없다. 알기쉬운 實例를 들어 보이겠다.

똑같은 配合으로 春夏秋冬 같은 品質의 고무製品의 混練을 하여 보라. 또 새 混練物과 되이김(再練)物의 軸輶를 잘 交通整理하면서 一定한 混練 고무配合物을 工程에 흘려 보라. 配合表上의 20種 가까이의 配合劑管理를 하여 보라.

참말로 2가타 로울러의 原始的 機械로 一定한 混練 고무配合物을 얻는 것 自體가 驚異라고 조차 나는 생각하고 있다.

더우기나 實際의 製品 配合에는 一見 無謀한 것 처

법 보이나 理外의 理라고 할 不可思議한 配合이 多數  
있어 이것을 어떻게든 꾸려내야 하는 것이 混練 作業  
者의 技術인 것이다. 보기를 들면 고무지우개와 같이  
고무量의 10倍以上의 가루(炭酸칼슘)를 混合한다던가  
特殊 防水布와 같이 同量의 사보를 添加한다던가 또 天  
然고무에 半量의 植物油를 添加하는 이김법 따위는 普  
通으로 底到底히 想像도 할 수 없다.前述한 水練法 따  
위는 아는 분이 적을 것이다.

여떻든 고무를 이겨내는 로울러란 世上에서 珍寄한 機械로서 100年來로 本質的으로는 조금의 變化도 없으면서 더욱더 威力を 發揮하고 있다. 따라서 섞이김(混練)이라고 稱하는 技術도 고리타분한 方法이나 쉽사리 내버릴 수 없는 믿음직 스럽고 깊이가 있는 作業이다. 벤버리라던가 CM의 登場으로 近代化된 것 같지만 能率은 차치하고 品質의으로는 무어라 하여도 2가닥로 유플러法에는 當하지 못한다. 이것은 벤버리로 이긴 고무와 2가닥 로울러로 이긴 고무의 斷面 潤氣만을 比較하여 보더라도 누구나 알 수 있을 것이다.

## 8.4 結論——새로운 混練作業

그런데도 不拘하고 우리들은 2가닥 로울러에서 벤버리믹서라던가 콘티뉴어스 믹서로 그 技術的 重點을 轉

換하여야 한다. 現在의 벤버리나 CM은 決코 完全한 混練機械가 아니고 一種의 초벌 이김 機械이지만 能率面에서 絶對的으로 有利하다. 따라서 現在의 機械 그自體의 改良은 勿論이지만 이 새로운 混練機에 適合하도록 고무라던가 配合劑의 體質改善을 하여 가야만 할 것이다. 卽 天然고무는 2가닥 로울러에 適合하도록 태어나고 合成고무는 벤버리믹서에 適合하도록 궁리된 것일 것이다. 다만 密閉型 벤버리로는 로우터위에서의 混練舉動을 알 수 없다. 따라서 基礎的으로 開放型 2가닥 로울러로 混練이란 어떤 것인가를 充分히 觀察하여工夫하여 주기 바란다. 例를 들면

- 1) 고무의 살갗(表面)이 로울러 溫度에 따라 늘어나고 줄어든다.
  - 2) 가루는 맹크고무 속에서 돌면서 양 가로 옮겨간다.
  - 3) 고무와 가루 사이에는 靜電氣의으로吸引하는 境遇와 反撥하는 境遇가 있다.

라는 現象을. 이 눈으로充分히 보아 두면 보이지 않는  
벤버리 속의 고무가 눈에 보이는 것 같은 느낌이 온다.  
即 벤버리의 混練機能이란 「로우터의 칼날(브레이드)」  
과 딱싱챔버 內壁 사이에서 強力한 剪斷力を 받고 同時  
에 두개 로우터의 고인 칼날 作用에 따라 챔버 안에서

表 6 밴버리믹서와 믹싱로울러와의 混練量

機種	所謂馬力	明渠混練		1日混練量(8時間)				1個月混練量 (25日)		1個月混練量의 百分比(밴버리 : 100)		
		天然 고무	合成 고무	o 김 시간	天然 고무	合成 고무	o 김 회수	天然 고무	合成 고무	天然 고무	合成 고무	
밴버리믹서 #2 30L	100~150	HP 28 32	kg 28 32	kg 素練 混練	分 5 8 ~1,792	kg 1,536 1,536 ~1,792	kg 48~64回	41,600kg	41,600kg	100%	100%	
밴버리믹서 #3 75L	150~500	65 80	65 80	素練 混練	5 3 8 ~4,160	3,840 3,840 ~4,160	48~64回	100,000	100,000	100	100	
믹싱로울러	16in 로울러	50~75	30 21.5	素練 混練	7 25	390	279.5	13회	9,750	6,975.5	23.4	16.8
	18in 로울러	75~100	55 32.5	素練 混練	7 30	660	390	12회	16,500	9,750	39.7	23.4
	22in 로울러	100~150	90 50.0	素練 混練	10 30	900	500	10회	22,500	12,500	22.5	12.5
	24in 로울러	150~200	140 80.0	素練 混練	10 40	1,260	720	9회	31,500	18,000	31.5	18.0

註：1) 上記 數値는 混練 生地의 硬度中位의 것을 標準으로 하고 또한 1日 및 1個月 混練量은 素練 및 混練의 平均으로 算出하였다. 또한 混練時間外의 準備時間으로 1시취마다 2分餘를 加算

2) 벤버리와 로울러의 作業量比較에 對해서는 다음 區分에 따라 對照한다.

#2(基準容量 30L).....16in~18in 로울러

#3C( 同 75L)..... 22in~24in 로울러

表 7 뱀버리믹서와 믹싱로울러의 長短點

뱀 버 리 믹 서	믹 싱 로 울 러
[長 點]	[長 點]
① 混練 效果가 좋다. ② 合成고무도 天然고무와 同量 混練을 할 수 있다. ③ 設置 面積이 작아서 좋다. ④ 熟練이 必要없다. ⑤ 混練完了 製品에 偏差가 나타나지 않는다. ⑥ 카아본블레이 飛散하지 않기 때문에 作業場이 淨化된다.	① 配合物의 分散이 좋다. ② 이김量의 調節이 可能하다. [短 驗] ① 混練 能率이 나쁘다. ② 設置 面積을 넓게 잡는다. ③ 熟練을 必要로 한다. ④ 混練 完了 製品에 偏差가 많다.
[短 點]	
① 配合物의 分散이 좋지 않다. ② 이김量의 調節을 大幅으로 하는 것이 어렵다.	

表 8 機種別 標準價格

뱀 버 리 믹 서	{ #2 500~ 900萬엔 #3 650~1,000 "	콘프렉서 起動抵抗器包含
믹 싱 로 울 러	{ 16in 200~ 500 " 18in 230~ 500 " 22in 310~ 600 " 24in 540~ 800 "	起動抵抗器包含

가로세로로 移動되어서 비로소 均一한 混合과 分散이 이루어 진다」는 狀態가 歷歷히 눈에 선하게 떠올라오니 不可思議한 일이다. 이는 決코 誇張된 나의 獨斷이 아니다. 我先輩中에 加黃罐 속에서의 고무 加黃 狀態가 보인다고 자랑한 분이 있었는데 이는 眼光이 종이 뒤를 빼뚫어 본다.」는 것일 것이다. 나도 이 나이가 되어서야 비로소 조금 알 것 같은 느낌이 든다. 하여튼 「잘 지켜 보는 것(凝視)이 생각하는 것 보다도 도움이 된다」는 것이 고무 加工技術에는 많은 것 같다. 그 위

에 도움이 되는 것은 「손수 이겨 본다」는 것이다.

最近 뱀버리믹서와 믹싱로울러의 比較에 對하여 日本고무工業會에서 興味 있는 資料를 發表하였으므로 表 6~8에 引用하였다. (日本ゴム工業會月報 No. 156).

한 말로 뱀버리라고 하나 內容的으로 자꾸 進步 改良되어 가고 있다. 따라서 뱀버리는 초벌 이김 機械라고 暴言을 뱉은 것을 삼가 訂正하지 않으면 안될 때가 早速히 올 것을 바란다. (第5講 끝)