

# 인천대교 접속교 파일캡구조물의 수화열 해석 및 계측

## Analysis and Measurements of Hydration Heat of Pile Cap of Approach Bridge in Incheon Bridge

박 경 래\*

윤 만 근\*\*

신 현 양\*\*\*

김 영 선\*\*\*\*

Park, Kyoung Lae

Yun, Man Guen

Shin, Hyun Yang

Kim, Young Seon

### ABSTRACT

In massive hardening concrete structures, early age thermal cracking due to the heat of hydration may occur. There are many massive structures in Incheon bridge project and they have to be carefully treated to prevent thermal cracking. In this paper, an example of analyzed and measured results of hydration heat of pile caps in the Incheon bridge project was represented. Finite element simulations were carried out before casting and curing method was determined using the analyzed result. Sensors were installed before casting and temperature and strain of concrete was measured during curing. Gathered data were compared with the analyzed data and selected control method to prevent cracking was verified. Analyzed result gave good agreement and very few cracking could be found.

### 1. 서론

인천대교 프로젝트는 한국의 동북아시아 경제전략의 거점인 인천시 송도경제자유구역(송도신도시)과 국제허브공항인 인천공항의 영종IC를 직결하는 수송로로서 인천항로를 건너 약 12km의 해상고속도로 교량(왕복6차선)과 영종도에 위치한 통행료 징수광장으로 계획되었다. 인천대교는 주항로부터 위치한 사장교와 동, 서측 양측으로 각각 연결되는 프리캐스트 세그먼트 FCM(Free Cantilever Method)공법으로 가설되는 접속교 및 Launching Girder를 이용하여 FSLM(Full Span Launching Method)공법으로 가설되는 고가교로 구성된다. 그림 1.은 인천대교의 현황을 나타낸다.

일반적으로 파일캡과 같은 매스콘크리트 구조물은 타설시 초기 양생과정에서 발생하는 수화열에 의해서 균열이 발생할 가능성이 높으므로 균열 제어를 위해서 여러 가지 방법이 적용된다. 인천대교에서는 많은 매스콘크리트가 있어서 설계단계에서부터 각 구조물별로 균열제어 방법을 검토하였고 시공중에도 온도 및 변형률 계측을 통해서 적용 결과를 검토하였다. 본 논문에서는 인천대교의 여러 구조물 중 접속교 구간 파일캡의 균열제어를 위해서 수행한 해석 및 계측, 검증에 대해서 소개하고자 한다. 그림 2.는 본 연구의 대상구조물인 접속교 파일캡 구조물의 제원을 나타낸다. 구조물은 8개의 직경 2400mm의 현장타설말뚝으로 지지되며 PC-HOUSE(PCH)를 설치한 이후에 콘크리트를 타설하게 된다.

\*정회원, 삼성건설 인천대교현장 과장 / \*\*정회원, 삼성건설 인천대교현장 소장 / \*\*\*정회원, 삼성건설 인천대교현장 설계팀장 / \*\*\*\*정회원, 삼성건설 인천대교현장 차장




그림 1. 인천대교 현황




그림 2. 대상구조물의 제원

## 2. 수화열 해석

### 표 1. 사용 배합

구분	1종+슬래그	3성분계
W/B(%)	38	38
S/a(%)	46	46
Air(%)	4.5	4.5
Unit content (kg/m <sup>3</sup> )	W	164
	C	216
	slag	432
	S	767
G	916	903
Ad.	SP	3.89
		4.87




그림 3. 단열온도상승시험 결과

50mm + 양생포로 덮어서 양생하는 것으로 하였다. 온도조건의 경우 기본적으로 봄/가을, 여름, 겨울의 조건에 대해서 해석을 실시하였으며 혹한기에도 파일캡의 시공을 위해서 구조물에 양생덮개를 설치한 후 시공하는 경우를 고려하여 별도의 온도 조건에 대한 해석도 수행하였다. 또한 파일캡 타설 일주일 후에는 교각부의 후속작업이 가능한지 여부를 검토하기 위하여 일주일 후에 교각부의 양생조건은 제거하는 것으로 가정하였다. 그림 4는 해석 모델 및 검토 위치를 나타낸다. 초기 시공은 겨울에 이루어졌기 때문에 양생시간을 줄이기 위해서 파일클링을 실시하였으며 3월 이후에는 3성분계시멘트를 사용한 시공으로 변경하였다.

각 온도조건에 대한 해석결과의 예를 그림 5에 수록하였다. 각 해석결과를 요약하면 표 3과 같다. 응력의 형상에서 알 수 있듯이 대상 구조물은 내부구속에 의한 표면균열이 발생할 가능성이 있는 것으로 예상되지만 각 계절별 해석결과 최소균열지수가 모두 1.0이상으로써 균열발생가능성을 낮을 것으로 예상되었다.

파일캡 구조물의 수화열에 의한 영향을 검토하기 위해서 열전달 해석 및 열응력 해석을 실시하였다. 당 현장에서는 내구성 설계결과를 적용하여 결합재로써 1종시멘트 50% 와 고로슬래그 미분말 50%의 2성분계시멘트를 사용하는 것으로 배합설계를 수행하였다. 고로슬래그 사용으로 인해서 1종만을 사용한 경우보다 발열량은 저감되지만 추가적인 수화열 저감과 내구성 향상을 위해서 3성분계저발열시멘트의 사용도 고려되었다. (표 1. 참조) 이에 따라서 실제 현장의 재료를 사용하여 각 배합에 대한 단열온도 상승시험을 실시하였으며 결과는 그림 3과 같다.

해석시 사용한 재료 및 온도조건은 표 2와 같다. 기본적으로 재료특성은 콘크리트표준시방서의 값에 준해서 해석을 수행하였으며 초기 크립의 영향은 수처리 콘크리트 구조물의 균열저감을 위한 설계/시공 지침<sup>1)</sup>에 준해서 해석을 수행하였다. 콘크리트 타설은 모두 분할 없이 일체타설을 하는 것을 원칙으로 하였다. 여러 번의 조건별 해석을 수행하여서 양생 조건 및 기간에 대해서 결정하였으며 최종적으로 2성분계 시멘트를 사용하는 경우에는 파일클링(간격 : 수평 650mm, 수직 600mm) + 양생포, 3성분계 시멘트를 사용하는 경우에는 파일캡 표면을 발포스티를

50mm + 양생포로 덮어서 양생하는 것으로 하였다. 온도조건의 경우 기본적으로 봄/가을, 여름, 겨울의 조건에 대해서 해석을 실시하였으며 혹한기에도 파일캡의 시공을 위해서 구조물에 양생덮개를 설치한 후 시공하는 경우를 고려하여 별도의 온도 조건에 대한 해석도 수행하였다. 또한 파일캡 타설 일주일 후에는 교각부의 후속작업이 가능한지 여부를 검토하기 위하여 일주일 후에 교각부의 양생조건은 제거하는 것으로 가정하였다. 그림 4는 해석 모델 및 검토 위치를 나타낸다. 초기 시공은 겨울에 이루어졌기 때문에 양생시간을 줄이기 위해서 파일클링을 실시하였으며 3월 이후에는 3성분계시멘트를 사용한 시공으로 변경하였다.

각 온도조건에 대한 해석결과의 예를 그림 5에 수록하였다. 각 해석결과를 요약하면 표 3과 같다. 응력의 형상에서 알 수 있듯이 대상 구조물은 내부구속에 의한 표면균열이 발생할 가능성이 있는 것으로 예상되지만 각 계절별 해석결과 최소균열지수가 모두 1.0이상으로써 균열발생가능성을 낮을 것으로 예상되었다.

표 2. 수화열 해석 조건

입력 변수		파일캡
온도조건(°C) (외기온도 /타설온도)	봄/가을	15/17
	여름	24/28
	겨울	10/12
	한중	-2/12
단열온도특성 $Q_x$ (°C)	1종+ 슬래그	55.0
	3성분계	46.9
	$r$	0.507
	3성분계	0.590
열적상수	열전도율(W/m°C)	2.7
	비열(KJ/Kg°C)	1.15
	외기대류계수 (W/m <sup>2</sup> °C)	노출 : 14.0 양생(발포스티폼 + 양생포) : 2.0
재료특성	압축강도(MPa)	$\frac{t}{a+bt} \times f'_c(91)$ $a = 16.2 / b = 0.82 / d = 1.40 / f'_c(91) = 4$
	인장강도(MPa)	$0.44 \times \sqrt{f'_c(t)}$
	유효탄성계수(MPa)	$\phi(t) \times 4700 \times \sqrt{f'_c(t)}$ $\phi(t) :$ 탄성계수의 보정계수제령 2일까지 $\phi = 0.5$ , 재령 5일 이후 $\phi = 0.66$
	프아송비	0.167
	열팽창계수( $\mu / °C$ )	10
	단위중량(kg/m <sup>3</sup> )	2500




그림 4. 모델링 및 검토 위치




그림 5. 시간에 따른 해석결과 예 (겨울)

표 3. 해석결과

구분	2성분계 + 파이프클러링				3성분계			
	봄/가을	여름	겨울	한중	봄/가을	여름	겨울	한중
최대온도(°C)	50.1 (67시간)	57.3 (61시간)	43.3 (63시간)	43.2 (63시간)	59.9 (220시간)	72.0 (110시간)	53.4 (230시간)	-
인장응력(MPa)	2.70	2.42	2.00	2.49	2.07	2.47	1.87	-
인장강도(MPa)	2.85	2.98	2.49	2.79	2.38	2.54	2.37	-
최소균열지수	1.06	1.23	1.57	1.13	1.15	1.03	1.27	-

### 3. 계측






그림 6. 계측기 설치위치

일 이상 양생조건(발포스티폼 50mm + 양생포2장)을 유지한 상태로 양생을 실시하였다. 그림 7은 실제 계측된 결과를 나타내고 있다.

실제 해석결과의 검증과 균열 발생시의 원인 파악을 위하여 파일캡 구조물에는 타설 전 온도센서와 매립형 변형률계를 설치하여 시간에 따른 온도와 변형률의 분포를 확인하였다. 그림 6은 설치된 계측기의 위치를 나타낸다. 실제 타설 시 W4는 2성분계 시멘트에 파이프클러링을 실시하였으나 W7의 경우에는 3성분계 시멘트를 사용하였으며 30



(a) 2성분계시멘트 + 파이프클링



(b) 3성분계시멘트 + 보온양생

그림 7. 수화열 계측결과

#### 4. 결과 비교

해석의 적용성을 검증하기 위하여 실제 해석결과와 계측결과를 비교하였다. 이를 표로 정리하면 표 4. 와 같다. 파이프클링의 경우 해석결과보다도 빠른 시간에 최고점에 도달하고 타설온도와의 차도 10도이상 더 작아서 파이프클링은 매우 효과적인 것을 알 수 있다. 3성분계 시멘트를 사용하는 경우에는 최고온도 도달시간이 해석보다 빨리 일어나지만 온도차는 거의 유사하게 나타났다. 이상과 같은 결과에서, 계측과 해석은 비교적 잘 일치하는 것을 알 수 있었다.

표 4. 해석과 계측결과의 비교

구분	해석		계측	
	2성분계시멘트 + 파이프클링	3성분계시멘트 + 보온양생	W4	W7
평균여기온도(°C)	-2	15	2	11
평균타설온도(°C)	12	17	19.4	18.5
중심부최고온도(°C)	43.2	59.9	42.0	63.2
최고온도도달시간(시)	63	220	43	144
타설온도와 최고온도차	31.2	42.9	22.6	44.7
콜링파이프	입수온도(°C)	10	10	-
	출수온도(°C)	-	-	15도차 이내로 관리

#### 5. 결론

본 연구에서는 파일캡 구조물에 대한 수화열 해석을 실시하고 계측을 실시하여 해석의 적정성을 판단하였다. 해석결과에 따라서 파이프클링과 3성분계 저발열 시멘트를 각각 사용하여 매스콘크리트 구조물을 분할 없이 한 번에 타설 하였다. 실제로 타설된 구조물에는 균열이 발생하지 않아서 제안된 시공방법의 타당성이 검증 되었다. 해석과 계측결과는 비교적 잘 일치하여서 해석결과의 적용은 큰 문제가 없을 것으로 판단된다.

#### 참고문헌

- 한국콘크리트학회, “수처리 콘크리트 구조물의 균열 저감을 위한 설계/시공 지침”, 2004.