

신축 공동주택의 실내공기질 영향요인 분석

홍 구 표[†], 박 철 용, 장 동 운
쌍용건설 기술연구소

Analysis of the Influence Factors of Indoor Air Quality in the New Apartment House

Goo-Pyo Hong, Cheol Yong Park, Dong woon Jang
SsangYong Institute of Construction Technology, Seoul 138-726, Korea

요 약

2005년~2006년 준공한 당시와 타사의 현장들을 대상으로 입주직전에 실내공기질 공정시험방법에 따라 측정하였다.

실내공기질 현황을 파악하였고, 분포현황에 대해 영향 요소별로 분석한 결과는 다음과 같다.

- (1) 실내공기질 측정결과 포름알데히드와 톨루엔이 벤젠, 에틸벤젠, 자일렌, 스티렌보다 높은 분포를 나타내었다. 포름알데히드와 톨루엔의 개선 및 관리방안이 필요할 것으로 판단된다.
- (2) 계절별 오염농도 분포는 여름이 봄, 가을, 겨울보다 포름알데히드가 높은 분포를 나타내고 있었다. 여름에 포름알데히드가 높게 나타난 원인으로는 실내 온도가 높아서 마감자재들의 방출량을 빠르게 발생시키는 것으로 판단된다. 톨루엔은 계절별로 큰 차이는 나타나지 않고 있으나 가을에 약간 낮게 나타나고 있다.
- (3) 온도분포별 오염농도는 포름알데히드의 경우 온도가 높을수록 농도가 높아지고, 톨루엔의 경우는 다소 높아지는 경향을 보이나 포름알데히드에 비해 온도에 따라 적게 영향을 받는 것으로 판단된다.
- (4) 습도분포별 오염농도는 포름알데히드는 습도가 높을수록 약간 높아지는 경향이 있으나 톨루엔은 습도의 영향에는 적게 나타나고 있는 것으로 판단된다.
- (5) 평형별 오염농도분포는 현장별로 다르게 나타나고 있었다. 향후 평형별 마감자재의 표면적 및 사용량과 가구 사용 면적을 확인할 필요가 있다고 판단된다.
- (6) 높이별 오염농도 분포에서는 포름알데히드와 톨루엔이 저층부 보다는 중층부와 고층부에서 다소 높게 나타나고 있었다. 이는 일사의 유입이 저층부 보다는 중층부와 고층부에서 많이 되고 있는 것이 한 요인이라 판단된다.